

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                       |                                                                                                                |                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| FECHA DE INSPECCIÓN                                   | 15/11/2022                                                                                                     | LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID | 602                                             |
| RAZON SOCIAL DEL CLIENTE                              | INTEGRANDO VALORES S.A.S                                                                                       |                                   |                                                 |
| IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)       | 30-71638102-8                                                                                                  |                                   |                                                 |
| DOMICILIO LEGAL                                       | ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA                                                                |                                   |                                                 |
| DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN | Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina) |                                   |                                                 |
| IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN                 | Granel                                                                                                         |                                   |                                                 |
| PRODUCTO                                              | High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico                                                 |                                   |                                                 |
| INSPECTOR                                             | María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza                                                        |                                   |                                                 |
| HORA DE INICIO                                        | 10:00 h                                                                                                        | HORA DE FINALIZACIÓN              | 15:00 hs                                        |
| EXPORTADOR                                            | INTEGRANDO VALORES S.A.S                                                                                       | DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR    | ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| IMPORTADOR                                            | ELEMENTA FOOD CHILE S.A.                                                                                       | DESTINO                           | SANTIAGO - CHILE                                |

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | MUESTREO/ SELLADO            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MUESTREO                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE DESCARGA          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE CARGA             |
| <input type="checkbox"/>            | CONTROL DE CALIDAD VISUAL    |

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

|                                      |     |                                                                                                                                                              |    |       |     |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
| GAFTA                                | n/a | FOSFA                                                                                                                                                        | SI | OTROS | n/a |
| NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA |     | FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014)<br>FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017)<br>ISO 5555:2001/AMD 1:2014 |    |       |     |

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nº DE LOTE                                                                     | IV002-2      |
| ORDEN DE TRABAJO Nº                                                            | CTR IV002-2  |
| CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)                               | 0381494TDA22 |
| MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/<br>DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO) | 22AR487936U  |



**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

|                        |           |                                                    |   |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---|
| Cantidad total (Tn/Kg) | 120000 Kg | Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros) | 4 |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---|

**ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Precinto     |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|--------------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |              |
| PGJ 606                            | X             |    | X                         |    | Sin precinto |


**DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Peso Bruto (Kg) | Precinto LIAF   | Precinto Aduana |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |                 |                 |                 |
| PGJ 606                            | X             |    | X                         |    | 27420 kg        | 002770/78/79/80 | DK78330         |

**INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA**






e79eaf30a5  
Security Code





e79eaf30a5  
Security Code



INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

| FECHA      | HORA  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/11/2022 | 10:00 | Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.<br>Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15/11/2022 | 10:30 | Inspección visual del predio. Se observa camión posicionado en zona de trasvase con patente Semi PGJ 606. Tanques de depósito fiscal, no lavados y presencia de aceite de cargas anteriores.<br>Visual inspection of the site. Truck positioned in a transfer. Non-clean tax warehouse tanks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15/11/2022 | 10:36 | Lavados de tanques de depósito fiscal, utilizando detergente Bio Ecolfax Potásico y siguiendo protocolo de Limpieza Empresa Dibiagi. Tank washing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/11/2022 | 11:36 | Control de tanques y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanques horizontales (2 tanques conectados) lavados, pero con residuos. Se procede a lavar nuevamente.<br>Tank and hose control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15/11/2022 | 11:50 | <b>Posicionamiento</b> de camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350 a zona de trasvase depósito fiscal. Sin precintos. Extracción de muestra por válvula inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de 2 muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). <b>MUESTREO:</b> Se extraen 3 muestras, en total (2 muestras para el cliente y una muestra para LIAF Control). <b>Observación:</b> En válvula inferior, se observa aceite con alta turbidez (Se extraen dos baldes y luego se procede al muestreo. Los aceites contenidos en los baldes son devueltos al tanque)<br>Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Observation: High turbidity oil is observed. |
| 15/11/2022 | 12:07 | Segundo control de tanques y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanques horizontales (2 tanques conectados) lavados, secos y limpios, revestido de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | epoxi, sin áreas despintadas, ni pintura levantada. Mangueras de uso alimentario limpias.<br>Tank and hose control. Cleaned and washed tax warehouse tanks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15/11/2022 | 12:21 | Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en tanque cisterna de patente Semi PGJ 606, a los tanques horizontales de ADUANA.<br>Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/11/2022 | 12:53 | <b>Finaliza descarga</b> de Camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350<br>Oil unloading ends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/11/2022 | 13:00 | Pesado en balanza Camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350<br><b>PESAJE: 17020 Kg.</b><br><b>BALANZA PTM HAB: 307-18909-A VTO.CERT: 19/11/2022</b><br>Weighing on scales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15/11/2022 | 13:24 | Inicio de carga de Camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna)<br>Truck loading start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15/11/2022 | 14:11 | <b>Finaliza carga</b> de Camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). <b>MUESTREO.</b> Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. <b>PRECINTADO:</b> Se precintan válvula inferior y tres tapas superiores.<br>Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed. |
| 15/11/2022 | 14:16 | Pesado en balanza Camión Patente Semi PGJ 606/ Tractor EPO 350<br><b>PESAJE: 44440 kg.</b><br><b>BALANZA PTM- HAB:307-18909 VTO.CERT: 19/11/2022</b><br>Weighing on scales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15/11/2022 | 14:30 | Oficina del exportador: Pedido de documentación y preparado de muestras para su envío.<br>Las 4 muestras son entregadas a Pablo Pinfari, dependiente de Exportadora Eximport, para ser retiradas por el Transportista del Camión trasvasado. Destino Chile. (Fotos Remitos).<br>Documentation in the exporter's office. Sample delivery for shipment to Chile.                                                                                                                                                       |
| 15/11/2022 | 14:45 | Finalización de Inspección en PTM.<br>Inspection completed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

|                                     |                                                                                       |                         |                                     |                                     |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cantidad de unidades total del lote | 1                                                                                     | Peso de cada unidad     | 3l                                  | Cantidad total de kilos             | 27420 kg           |
| Cantidad de muestras elementales    | 6 (6 por cisterna AT+DT)                                                              |                         | Peso mínimo de la muestra elemental | 0,5l                                |                    |
| Peso mínimo de la muestra compuesta | 1,5l AT<br>1,5l DT                                                                    | Cantidad de submuestras | 3 AT<br>3 DT                        | Peso mínimo de la muestra compuesta | 1,5l AT<br>1,5l DT |
| Lugar de Extracción                 | Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29 |                         |                                     |                                     |                    |

| Nº de Lote / Nº de Muestra | Laboratorio    |                    | LIAF CONTROL SRL              |                    | Exportador/Comercializador          |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                            | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto                | Peso de la muestra | Nº de Precinto                      | Peso de la muestra |
| Camión 1 (PGJ 606)         | n/a            | n/a                | Etiqueta Precinto Liaf N°4103 | 1l                 | Etiqueta Precinto Liaf N° 4101/4102 | 2l                 |

#### CONTROL DE CALIDAD VISUAL

| DETERMINACIÓN | OBJETABLE              |
|---------------|------------------------|
| COLOR         | NO (ver observaciones) |
| OLOR          | NO                     |

#### OBSERVACIONES

Aceite contenido en Cisterna Patente PGJ 606, se observa aceite de alta turbidez. En muestras tomadas, se observa la decantación.




En el trasvase, se observa papel atascado en válvula mariposa inferior. El mismo es extraído por personal del depósito fiscal. (Ver Fotos de la observación)

#### FOTOS DE LA OBSERVACIÓN





INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





INFORME DE INSPECCIÓN  
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.  
Comentarios: La cisterna del camión Patente Semi PGJ 606, es precintada al finalizar el trasvase. Las 4 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas al transportista para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos de numeración: 4101/4102. Se extraen 2 muestras adicionales para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, son colocada en bolsa con precinto N° 4103.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 16/11/2022

Firma del Inspector  
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 17/11/2022

Lilián Camou – Coord. Técnica  
Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL

