



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	02/12/2022	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	607
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	16:30 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014) FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017) ISO 5555:2001/AMD 1:2014			

Nº DE LOTE	IV003-2
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR IV003-2
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038748AR2022
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	22AR522071A/ 22AR522087H





CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
MBF 952	X		X		EFA000011/12/13/14
AD 629 PY	X		X		EFA000005/06/07/08/09/10

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
MBF 952	X		X		28160 kg	002792/93/94/95/96/97	DK79451
AD 629 PY	X		X		28620Kg	002798/799/800/801	DK79452

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA





a4c46fec9b66
Security Code










INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
02/12/2022	9:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
02/12/2022	10:00	Inspección visual del predio. Se observan camiones posicionados en zona de trasvase con patentes Semi MBF 952 (Camión n°1) y Semi AD 629 PY (Camión N°2). Tanque vertical de depósito fiscal, en proceso de lavado. Visual inspection of the site. Truck positioned in a transfer.
02/12/2022	10:00	Lavado de tanque de depósito fiscal, utilizando detergente Bio Ecolfax Potásico y siguiendo protocolo de Limpieza Empresa Dibiagi. Tank washing.
02/12/2022	10:55	Control de tanques y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanque vertical lavado, seco y limpio, revestido de epoxi, sin área despintada ni pintura levantada. Mangueras de uso alimentario limpias. Tank and hose control. Cleaned and washed tax warehouse tanks.
02/12/2022	11:01	Posicionamiento de camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581 (Camión n°1) a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de Precintos: EFA 000005/6/7/8/9/10. Muestreo por válvula inferior de cisterna (0,5 litros aprox): Se extraen dos baldes de aceite y luego se realiza muestreo. Extracción de 2 muestras por la abertura de tapa superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total (2 muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Devolución de un balde a la cisterna de aceite. Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. (Truck N°1)



02/12/2022	11:23	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en tanque cisterna de patente Semi MBF 952, al tanque vertical de ADUANA. Camión nº1. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. (Truck nº1)
02/12/2022	11:52	Finaliza descarga de Camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581. Camión nº1. Oil unloading ends. (Truck nº1)
02/12/2022	12:12	Pesado en balanza Camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581. Camión nº1 PESAJE: 16300 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales. (Truck nº1)
02/12/2022	12:20	Inicio de carga de Camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión nº1 Truck loading start. (Truck nº1)
02/12/2022	12:54	Finaliza carga de Camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581. Camión nº1. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan las 3 válvulas inferiores y las 3 tapas superiores. Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed. (Truck nº1)
02/12/2022	13:03	Pesado en balanza Camión Patente Semi MBF 952 / Tractor KNJ 581. Camión nº1 PESAJE: 44460 kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales.
02/12/2022	13:03	Posicionamiento de camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN (Camión nº2) a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de precintos: EFA 000011/12/13/14. Extracción de muestra por válvula inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de 2 muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total (2 muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Observación: En válvula inferior, se observa presencia de agua en aceite. (Se extrae dos baldes y luego se procede al muestreo. El aceite contenido en un balde es devuelto al tanque) Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. (Truck Nº2).
02/12/2022	13:23	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol, contenido en tanque cisterna (Patente Semi AD 629 PY) al tanque vertical de ADUANA. (Trasvase Camión nº2) Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. (Truck nº2)
02/12/2022	13:46	Finaliza descarga de Camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN (Camión nº2) Oil unloading ends. (Truck nº2)
02/12/2022	13:51	Pesado en balanza Camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN (Camión nº2) PESAJE: 17200 Kg BALANZA PTM- INGAPSA HAB: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023 Weighing on scales. (Truck nº2)



02/12/2022	13:55	Inicio de carga de Camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión nº2 Truck loading start. (Truck nº2)
02/12/2022	14:22	Finaliza carga de Camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras en total (2 muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control) Precintado: válvula inferior y tres tapas superiores. Camión nº2 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed. (Truck nº2)
02/12/2022	14:34	Pesado en balanza Camión Patente Semi AD 629 PY / Tractor AE 129 CN. Camion nº2 PESAJE: 45820 kg. BALANZA PTM- CASILDA CERT.HAB: 307-22454 VTO.CERT: 10/03/2023 Weighing on scales.
02/12/2022	15:09	Oficina del exportador: Pedido de documentación y preparado de muestras para su envío. Las 8 muestras son entregadas a Pablo Pinfari, dependiente de Exportadora Eximport, para ser retiradas por los Transportistas de los Camiones trasvasados. Destino Chile. (Fotos Remitos). Documentation in the exporter's office. Sample delivery for shipment to Chile.
02/12/2022	16:30	Finalización de Inspección en PTM. Inspection completed.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	56.780 Kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5l AT 1,5l DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5l AT 1,5l DT
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (MBF 952)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4122	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº 4118/19	2l
Camión 2 (AD 629 PY)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 4123	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº4120/21	2l


CONTROL DE CALIDAD VISUAL


DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

n/a

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Las cisternas de los camiones Patentes Semi MBF 952/ AD 629 PY, son precintadas al finalizar los trasvases. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas al transportista para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos de numeración: 4118/19/20/21. Se extraen 4 muestras adicionales para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son precintadas con precintos de numeración 4122/23.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 03/12/2022

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 04/12/2022

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

