



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	16/2/2023 y 17/2/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	634
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	Clara Alonso - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:11	HORA DE FINALIZACIÓN	12:50
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input checked="" type="checkbox"/>	(INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol : antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	n/a				

Nº DE LOTE	IV008-1
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR IV008-1
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038085AR2023
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR063171C/23AR063177X



8ae49b0b09fe  
Security Code

**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

Cantidad total (TN/Kg)	120.000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	------------	--	---

**ENTRY TRUCK** (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
KKO082	X		X		EFA000097/96
CRS822	X		X		EFA000095

**DEPARTURE TRUCK** (Camión de salida)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Neto / Bruto (kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
KKO082	X		X		26820 Kg	002474/75 – 002125/24/22/21	DL02230
CRS822	X		X		26840 Kg	002848/42/47/45/43/44	DL02252


**INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA**





8ae49b0b09fe  
Security Code





INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





**TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)**

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
16/2/2023	9:11	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
16/2/2023	9:20	Se observa camión patente semi KK082 posicionado en zona de trasvase. Camión cisterna.
16/2/2023	9:38	Inspección visual del predio. Se controla condición del tanque, el cual se encuentra en condiciones.
16/2/2023	9:48	Control de tanque y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanque horizontal (revestido de epoxi, en condiciones) y manguera (uso alimentario) lavados y limpios.
16/2/2023	9:53	<b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi KK082 a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de Precintos: EFA 000097/96. <b>Camión nº1</b>
16/2/2023	10:03	<b>Muestreo-</b> Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). <b>Total de muestras extraídas:</b> 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
16/2/2023	10:18	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente Semi KK082, al tanque horizontal de ADUANA.



16/2/2023	11:21	<b>Finaliza descarga</b> de Camión Patente Semi KK082. Camión nº1
16/2/2023	11:26	<b>Pesado en balanza Camión Patente AB 192 NU / Semi KKO 082. Camión nº1</b> <b>PESAJE: 16820 Kg.</b> <b>BALANZA PTM CERT. HABILITACIÓN: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</b>
16/2/2023	11:30	<b>Posicionamiento</b> de Camión Patente <b>Tractor AB 192 NU / Semi KKO 082</b> , a zona de trasvase depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en Tanque de depósito fiscal a los tanques del Camión)
16/2/2023	11:55	<b>Finaliza carga</b> de Camión <b>Tractor AB 192 NU / Semi KKO 082</b> . Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). <b>MUESTREO</b> . Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. <b>PRECINTADO</b> : Se precintan una válvula inferior y una tapa superior.
16/2/2023	12:00	<b>Pesado en balanza Camión Patente AB 192 NU / Semi KKO 082. Camión nº1</b> <b>PESAJE: 43640 Kg.</b> <b>BALANZA PTM CERT. HABILITACIÓN: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</b>
16/2/2023	12.10	Oficina del exportador: Pedido de documentación y preparado de muestras para su envío. Las 4 muestras son entregadas a Pablo Pinfari, dependiente de Exportadora Eximport, para ser retiradas por los Transportistas de los Camiones trasvasados. Destino Chile.
FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
17/2/2023	9:22	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
17/2/2023	9:44	Se observa camión patente semi CRS 822 posicionado en zona de trasvase. Camión cisterna. <b>Camión nº2</b>
17/2/2023	9:53	Inspección visual del predio. Se controla condición del tanque, el cual se encuentra en condiciones.
17/2/2023	09:55	Control de tanque y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observan tanque horizontal (revestido de epoxi, en condiciones) y manguera (uso alimentario) lavados y limpios.
17/2/2023	9:53	Posicionamiento de Camión Patente Tractor OPS 224/ Semi CRS 822 a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de Precintos: EFA 000095. <b>Camión nº2</b>
17/2/2023	10:06	<b>Muestreo</b> - Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L) <b>Total de muestras extraídas</b> : 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
17/2/2023	10:25	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente Semi CRS 822, al tanque horizontal de ADUANA. <b>Camión nº2</b>
17/2/2023	11:04	Finaliza descarga de tanque cisterna patente CRS 822. <b>Camión nº2</b>
17/2/2023	11:06	<b>Pesado en balanza Camión Patente Tractor OPS 224/ Semi CRS 822. Camión nº2</b> <b>PESAJE: 16660 Kg.</b>



		<b>BALANZA PTM CERT. HABILITACIÓN: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</b>
17/2/2023	11:08	Posicionamiento de Camión Patente Tractor OPS 224/ Semi CRS 822, a zona de trasvase depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en Tanque de depósito fiscal a los tanques del Camión)
17/2/2023	11:35	Finaliza carga de Camión Tractor OPS 224/ Semi CRS 822. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan una válvula inferior y seis tapas superiores.
17/2/2023	11:55	<b>Pesado en balanza Camión Patente Tractor OPS 224/ Semi CRS 822. Camión nº2</b> <b>PESAJE: 43500 Kg.</b> <b>BALANZA PTM CERT. HABILITACIÓN: 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023</b>
17/2/2023	12:50	Oficina del exportador: Pedido de documentación y preparado de muestras para su envío. Las 4 muestras son entregadas a Pablo Pinfari, dependiente de Exportadora Eximport, para ser retiradas por los Transportistas de los Camiones trasvasados. Destino Chile.

**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	53660 Kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 muestras por cisterna)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	-	Cantidad de submuestras	-	Peso mínimo de la submuestra	-
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (KKO82)	n/a	n/a	Etiqueta	1l	Etiqueta Precinto Liaf 3641/3670	2l
Camión 2 (CRS822)	n/a	n/a	Etiqueta	1l	Etiqueta Precinto Liaf 0004995/364 3	2l

**CONTROL DE CALIDAD VISUAL**

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO



8ae49b0b09fe  
Security Code

**OBSERVACIONES**


n/a

**INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS**





8ae49b0b09fe  
Security Code



CONTROL  
INSPECCIÓN

**ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE**

n/a



INFORME DE INSPECCIÓN  
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



8ae49b0b09fe  
Security Code

**CLOSING REPORT** (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.

Comentarios: La cisterna del Camión Patente Semi **KKO 082/ Tractor AB 192 NU**, al comienzo de la inspección se observó los precintos no se encontraban sellados, se precintó al finalizar el trasvase. Las 4 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas al transportista para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos de numeración: 3641/3670. Se extraen 2 muestras adicionales para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, a las cuales se le colocan etiquetas.

La cisterna del Camión Patente Semi **CRS 822/ Tractor OPS 224**, al comienzo de la inspección se observó solo precintado la válvula inferior, se precintó todas las bocas al finalizar el trasvase. Las 4 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas al transportista para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precintos de numeración: 3643/0004995. Se extraen 2 muestras adicionales para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, a las cuales se le colocan etiquetas.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 22/02/2023

Alonso, Clara  
Firma del Inspector  
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 23/02/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica  
Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL

