



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	27/09/2023 29/09/2023 2/10/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	760
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	27/09/23 8:30 hs 29/09/23 9:00 hs 02/10/23 9:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	27/09/23 10:30 hs 29/09/23 17:30 hs 02/10/23 13:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☒	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			
Nº DE LOTE		109A			
ORDEN DE TRABAJO Nº		CTR 109A			



CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)

038492AR2023

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)

130000 Kg

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GVP 387	X			X	Sin precintos
AB 999 IZ	X		X		Sin precintos
CEL 351	X		X		205673
CCJ 018	X		X		205671
AE 959 DY	X		X		205651/52/53/54/55/56

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
GVP 387	23AR381603F	X			X	27880 kg	003559/60	DR 32059
AB 999 IZ	23AR381612F	X		X		29860 kg	003448/49	DR 29605
CEL 351	23AR374890P	X		X		29440 kg	003444/45	DR 29604
CCJ 018	23AR389839B	X		X		14280 kg	003451	DR 29607
AE 959 DY	23AR379923R	X		X		28540 kg	003443	DR 29606

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 27/09/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal de depósito fiscal.	26/09/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.
Tanque horizontal de depósito fiscal	27/09/23	8:30	Proceso de lavado no realizado, ya que el tanque contiene restos del aceite trasvasado del día 26/07, perteneciente a Elementa Foods.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI GVP 387 / TRACTOR LVM 950

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Posicionamiento a zona de trasvase	27/09/23	8:55	Cisterna no precintada.



Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior. Inicio de la descarga	27/09/23	9:00	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control) Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	27/09/23	9:32	
Pesaje en balanza	27/09/23	9:34	PESAJE: 16620 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Inicio de carga	27/09/23	9:39	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	27/09/23	10:05	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapa superior y válvula inferior
Pesaje en balanza	27/09/23	10:21	PESAJE: 44500 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales	Se observan restos de melaza en válvula inferior, antes del trasvase. Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido en paredes. (VER FOTOS).		

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 29/09/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal de depósito fiscal.	29/09/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI AB 999 IZ / TRACTOR LFX 797

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Posicionamiento a zona de trasvase	29/09/23	13:48	Cisterna no precintada.
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior. Inicio de la descarga	29/09/23	13:54	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control) Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	29/09/23	14:09	
Pesaje en balanza	29/09/23	14:25	PESAJE: 14700 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Inicio de carga	29/09/23	14:33	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	29/09/23	14:50	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapa superior y válvula inferior.
Pesaje en balanza	29/09/23	15:04	PESAJE: 44560 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



CAMIÓN N° 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI CEL 351 / TRACTOR HTH 878			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Posicionamiento a zona de trasvase	29/09/23	15:05	Cisterna precintada.
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior. Inicio de la descarga	29/09/23	15:07	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control) Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	29/09/23	15:39	
Pesaje en balanza	29/09/23	15:41	PESAJE: 15420 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Inicio de carga	29/09/23	15:47	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	29/09/23	16:18	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapa superior y válvula inferior
Pesaje en balanza	29/09/23	16:26	PESAJE: 44860 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 02/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal de depósito fiscal.	02/10/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN N° 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI CCJ 018 / TRACTOR ILI 252			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Posicionamiento a zona de trasvase	02/10/23	9:12	Cisterna precintada.
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior. Inicio de la descarga	02/10/23	9:20	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control) Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	02/10/23	9:28	
Pesaje en balanza	02/10/23	10:09	PESAJE: 16520 Kg BALANZA: PTM- INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Inicio de carga	02/10/23	10:14	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	02/10/23	10:39	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan sogas que pasan por tapas superiores y válvula inferior
Pesaje en balanza	02/10/23	12:54	PESAJE: 45280 Kg. BALANZA: PTM- INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024





Observaciones adicionales	
---------------------------	--

CAMIÓN Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE 959 DY / TRACTOR PNJ 257			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Posicionamiento a zona de trasvase	02/10/23	10:58	Cisternas precintadas.
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior. Inicio de la descarga	02/10/23	11:06	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control) Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	02/10/23	11:43	
Pesaje en balanza	02/10/23	11:47	PESAJE: 15360 Kg BALANZA: PTM- INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Inicio de carga	02/10/23	11:56	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	02/10/23	12:24	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan sogas que pasan por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza	02/10/23	12:54	PESAJE: 43900 Kg. BALANZA: PTM- INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Camión Patente GVP 387: restos de melaza en muestra de válvula inferior, antes del trasvase.	Camión Patente GVP 387: cisterna no apta para alimentos. Óxido en paredes



Camión Patente AE 959 DY: muestra oscura en válvula inferior, antes del trasvase.



Camión Patente CCJ 018: muestra oscura en válvula inferior, antes del trasvase.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GVP 387)	n/a	n/a	6201	1l	3626	2l
Camión 2 (AB 999 IZ)	n/a	n/a	6202	1l	3667	2l
Camión 3 (CEL 351)	n/a	n/a	6203	1L	3665	2l
Camión 4 (CCJ 018)	n/a	n/a	3638	1l	3631	2l
Camión 5 (AE 959 DY)	n/a	n/a	3639	1l	3637	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.


El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 03/10/2023



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 17/10/2023



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL