INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	04/08/2023 07/08/2023 10/08/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	740
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		ELEMENTA FOODS ARGENTINA	
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)		30-71682156-7	
DOMICILIO LEGAL		CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA	
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN		Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) | Luzuriaga, Maipú | Mendoza, Argentina)	
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN		Granel	
PRODUCTO		High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico	
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza	
HORA DE INICIO	04/08/2023 9:00 hs 07/08/2023 9:00 hs 10/08/2023 9:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	04/08/2023 18:30 hs 07/08/2023 17 hs 10/08/2023 12:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	CALLE CAMINANTE 80, OF 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	106/2
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 106/2
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	**038407AR2023**

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR308689S/23AR314569M/23AR314574X/23AR314576K/ 23AR314572G

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	300000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	10

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GTP 867	X			X	EFA 000271/72
GVP 387	X			X	EFA 000281/99
ELJ 022	X		X		EFA 00276/85/86/87/88/89 531
DDO 817	X		X		EFA 00283/84/90/91/94/95
SSI 531	X			X	EFA 000323

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
GTP 867	X			X	28900 kg	3547/48	DL 29149
GVP 387	X			X	27900 kg	3549/50	DL 31442
ELJ 022	X		X		29080 kg	3524/81/82/83/84/85	DL 31441
DDO 817	X		X		28940 kg	3586/87/88/89/90/91	DL 31440
SSI 531	X		X		29160 kg	3592	DL 31443

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

PROVECAR S.A.
IVECO
EUROSTRALIS

80
PROVECAR
TRANSPORTE
CONCASUR

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

	
	

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

	

INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
04/08/2023	9:00	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
04/08/2023	9:15	**Inspección visual** del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
04/08/2023	9:20	**COMIENZO DE TRASVASE DE CAMIONES CORRESPONDIENTES AL ID 738.**
04/08/2023	14:12	**Inspección visual** de los tanques horizontales (N°1) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras: lavados, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
04/08/2023	14:42	**Posicionamiento** de Camión Patente GTP 867/ Tractor FUM 248 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000271/72. **Camión N°1 ID 740**
04/08/2023	14:47	**Muestreo** Camión Patente **GTP 867**- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (0,50 l aprox. de la parte media del tanque cisterna y 0,50 l aprox. de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Camión N°1 ID 740** Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
04/08/2023	15:03	**Comienzo del trasvase** del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente **GTP 867**, a los tanques horizontales(N°1) de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. **TRASVASE N°1 ID 740**
04/08/2023	15:35	**Finaliza descarga** del tanque cisterna patente GTP 867. **TRASVASE N°1 ID 740**
04/08/2023	15:38	**Pesado en balanza Camión Patente Semi GTP 867/ Tractor FUM 248. Camión N°1 ID 740** **PESAJE: 15760 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
04/08/2023	15:44	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi **GTP 867**/ Tractor FUM 248**,** a zona de trasvase-depósito fiscal. **Inicio de carga** de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol, contenido en los tanques horizontales del depósito fiscal, al tanque del Camión) **Camión N°1 ID 740**

04/08/2023	16:18	**Finaliza carga** de Camión Semi GTP 867/ Tractor FUM 248**.** **Muestreo GTP 867-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Total de muestras:** 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. **PRECINTADO:** Se precintan tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003547/48. **Camión N°1 ID 740**
04/08/2023	16:47	**Pesado en balanza Camión Patente Semi GTP 867/ Tractor FUM 248. Camión N°1 ID 740** **PESAJE: 44660 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
04/08/2023	17:30	**Preparación de muestras:** Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del primer camión trasvasado del ID 740. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. **Camión 1 ID 740- GTP 867: Precinto Liaf Negro N° 4830**
04/08/2023	18:00	**Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de las unidades trasvasada, para que el dependiente se las entregue a los transportistas.**
04/08/2023	18:25	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.
07/08/2023	8:45	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
07/08//2023	8:56	**Inspección visual** del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
07/08/2023	9:07	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi GVP 387 / Tractor LVM 950 a zona de trasvase del depósito fiscal. Cisterna precintada: EFA 000281/99. **Camión N°2 ID 740**
07/08/2023	9:20	**Muestreo** Camión Patente **GVP 387**- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de la tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Camión N°2 ID 740** Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
07/08/2023	9:30	**Comienzo del trasvase** del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente **GVP 387**, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. **TRASVASE N°2 ID 740**
07/08/2023	10:15	**Finaliza descarga** de tanque cisterna patente **GVP 387**. **TRASVASE N°2 ID 740**
07/08/2023	10:18	**Pesado en balanza Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950. Camión N°2 ID 740** **PESAJE: 16900 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
07/08/2023	10:20	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi **GVP 387**/ Tractor LVM 950**,** a zona de trasvase-depósito fiscal. **Inicio de carga** de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) **TRASVASE N°2 ID 740**
07/08/2023	10:46	**Finaliza carga** de Camión Semi GVP 387/ Tractor LVM 950 **Muestreo GVP 387-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte

		media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Total de muestras:** 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. **PRECINTADO:** Se precinta tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003549/50. **Camión N°2 ID 740**
07/08/2023	11:06	**Pesado en balanza Camión Patente Semi GVP 387/ Tractor LVM 950. Camión N°2 ID 740** **PESAJE: 44800 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
07/08/2023	11:15	**Preparación de muestras:** Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del segundo camión trasvasado del ID 740. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. **Camión 2 ID 740- GVP 387: Precinto Liaf Negro N° 4832**
07/08/2023	11:36	**Posicionamiento** de Camión Patente ELJ 022/ Tractor JNT 840 (Documentación: Tractor Patente MEY 379) a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000276/85/86/87/88/89. **Camión N°3 ID 740**
07/08/2023	11:39	**Muestreo** Camión Patente **ELJ 022-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Camión N°3 ID 740** Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
07/08/2023	11:53	**Comienzo del trasvase** del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente **ELJ 022**, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. **TRASVASE N°3 ID 740**
07/08/2023	12:42	**Finaliza descarga** de tanque cisterna patente **ELJ 022**. **TRASVASE N°3 ID 740**
07/08/2023	12:58	**Pesado en balanza Camión Patente Semi ELJ 022/ Tractor JNT 840. Camión N°3 ID 740** **PESAJE: 17040 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
07/08/2023	13:09	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi **ELJ 022**/ Tractor JNT 840**,** a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) **TRASVASE- N°3 ID 740**
07/08/2023	13:43	**Finaliza carga** de Camión Semi ELJ 022/ Tractor JNT 840**.** **Muestreo ELJ 022-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Total de muestras:** 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. **PRECINTADO:** Se precinta tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003524/81/82/83/84/85. **Camión N°3 ID 740**
07/08/2023	14:06	**Pesado en balanza Camión Patente Semi ELJ 022/ Tractor JNT 840. Camión N°3 ID 740** **PESAJE: 46120 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**

07/08/2023	13:56	**Posicionamiento** de Camión Patente DDO 817/ Tractor AA 604 MM a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000283/84/90/91/94/95. **Camión N°4 ID 740**
07/08/2023	14:04	**Muestreo** Camión Patente **DDO 817**- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Camión N°4 ID 740** Total de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
07/08/2023	14:07	**Comienzo del trasvase** del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente **DDO 817**, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. **TRASVASE N°4 ID 740**
07/08/2023	14:43	**Preparación de muestras:** Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del tercer camión trasvasado. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. **Camión 3- ELJ 022: Precinto Liaf Negro N° 4834**
07/08/2023	14:50	**Finaliza descarga** de tanque cisterna patente **DDO 817**. **TRASVASE N°4 ID 740**
07/08/2023	14:58	**Pesado en balanza Camión Patente Semi DDO 817/ Tractor AA 604 MM. Camión N°4 ID 740** **PESAJE: 15800 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
07/08/2023	15:02	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi **DDO 817**/ Tractor AA 604 MM**,** a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) **TRASVASE N°4 ID 740**
07/08/2023	15:43	**Finaliza carga** de Camión Semi DDO 817/ Tractor AA 604 MM**.** **Muestreo DDO 817-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por las válvulas inferiores (aprox 0,50 l) y por aberturas de tapas superiores (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Total de muestras:** 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. **PRECINTADO:** Se precinta tapas superiores y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003586/87/88/89/90/91. **Camión N°4 ID 740**
07/08/2023	15:58	**Pesado en balanza Camión Patente Semi DDO 817/ Tractor AA 604 MM. Camión N°4 ID 740** **PESAJE: 44740 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
07/08/2023	16:05	**Preparación de muestras:** Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del cuarto camión trasvasado del ID 740. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. **Camión 4- DDO 817: Precinto Liaf Negro N° 4836**
07/08/2023	16:51	**Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de las unidades trasvasada, para que el dependiente se las entregue a los transportistas.** **Se informa al Inspector que los camiones no serán liberados. CANAL ROJO.**
07/08/2023	17:00	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.
10/08/2023	9:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.

10/08/2023	9:43	**Inspección visual** del predio: Tanque vertical (N°2) del depósito fiscal, circuitos de trasvase y mangueras lavadas, sin restos de aceites trasvasados, ni olores extraños.
10/08/2023	9:45	**Posicionamiento** de Camión Patente SSI 531/ Tractor JMR 923 a zona de trasvase del depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000323 (soga precinto). **Camión N°5 ID 740**
10/08/2023	9:53	**Muestreo** Camión Patente **SSI 531**- Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por la abertura de la tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Camión N°5 ID 740** Total, de muestras: 3 muestras (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control).
10/08/2023	10:04	**Comienzo del trasvase** del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente **SSI 531**, al tanque vertical de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. **TRASVASE N°5 ID 740**
10/08/2023	10:35	**Finaliza descarga** de tanque cisterna patente **SSI 531**. **TRASVASE N°5 ID 740**
10/08/2023	10:39	**Pesado en balanza Camión Patente Semi SSI 531/ Tractor JMR 923. Camión N°5 ID 740** **PESAJE: 17180 Kg.** **BALANZA PTM -INGAPSA HAB VTO.CERT:**
10/08/2023	10:44	**Posicionamiento** de Camión Patente Semi **SSI 531**/ Tractor JMR 923**,** a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en el tanque vertical del depósito fiscal al tanque del Camión) **TRASVASE N°5 ID 740**
10/08/2023	11:04	**Finaliza carga** de Camión Semi SSI 531/ Tractor JMR 923**.** **Muestreo SSI 531-** Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox 0,50 l) y por abertura de tapa superior (aprox 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra C-29. **Total de muestras:** 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control. **PRECINTADO:** Se precinta soga en válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 003592. **Camión N°5 ID 740**
10/08/2023	11:27	**Pesado en balanza Camión Patente Semi SSI 531/ Tractor JMR 923. Camión N°5 ID 740** **PESAJE: 46340 Kg.** **BALANZA PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 07/11/2023**
10/08/2023	11:43	**Preparación de muestras:** Limpieza y etiquetado de las muestras extraídas del quinto camión trasvasado del ID 740. Colocadas en bolsa reforzada de Liaf Control y precintada. **Camión 5- SSI 531: Precinto Liaf Negro N° 4839**
10/08/2023	12:00	**Oficina de EXIMPORT: Se entregan muestras de las unidades trasvasada, para que el dependiente se las entregue a los transportistas.**
10/08/2023	12:15	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.
10/08/2023	18:30	**EXIMPORT informa al Inspector la liberación de los cuatros camiones, trasvasados el día 7/08 y 10/08. Documentación: MIC y Comprobantes de pesadas.**

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	5 unid de transporte	Peso mínimo de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	143980 kg
Cantidad de muestras elementales	30 (6 por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GTP 867)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4831	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº 4830	2l
Camión 2 (GVP 387)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N° 4833	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4832	2l
Camión 3 (ELJ 022)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4835	1l	Etiqueta Precinto Liaf N° 4834	2l
Camión 4 (DDO 817)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4837	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4836	2l
Camión 5 (SSI 531)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf N°4840	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°4839	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Trasvase con bomba centrifuga, de alto rendimiento. En cisternas de metal, recubierta de epoxi, se suele apreciar un olor metálico al abrir las tapas superiores.

Camión 1- GTP 867: Cisterna no apta para alimentos, pero está permitido transportar crudo de girasol. Presencia de óxido en paredes de cisterna /Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, extraída en abertura superior y válvula inferior/ Precipitado color negro.

Camión 2- GVP 387: Cisterna no apta para alimentos, pero está permitido transportar crudo de girasol. Presencia de óxido en paredes de cisterna/ Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, en abertura superior.

Camión 3- ELJ 022: Precipitado color oscuro en muestra extraída, antes del trasvase, en válvula inferior.

Camión 5- SSI 531: Espuma persistente, en muestra posterior al trasvase, en abertura superior.

INSERTE FOTOS DE OBSERVACIONES

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

8ccdadc57b42
Security Code

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: Puerto Terrestre Mendoza (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina. Servicio de trasvase: Dibiagi Transporte Internacional. Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real. Las cisternas de los cinco camiones, son precintadas al finalizar el trasvase. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, se colocaron en bolsas reforzadas de Liaf Control, cerradas con precintos (negros) Liaf numerados. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros)numerados de Liaf.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 10/08/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 14/08/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL