INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

HuZ8VVfTj7
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre; 05, 06, 08 y 14 de octubre del 2026	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	**1538**
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		SYNGENTA AGRO S.A.	
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)		30-64632845-0	
DOMICILIO LEGAL		AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA	
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN		Puerto del Este Mendoza – Ruta 7 1005| General San Martín | Mendoza, Argentina	
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN		Granel	
PRODUCTO		Aceite Crudo de Girasol	
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza	
HORA DE INICIO	24/09/26 9:00	HORA DE FINALIZACIÓN	14/10/26 19:00
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV.DEL LIBERTADOR 1855-BUENOS AIRES-ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

Nº DE LOTE	FACTURA 598
ORDEN DE TRABAJO Nº	FACTURA 598
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	**0381783-2026-TRACE**

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	300 Tn

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Producto		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AE 635 CV- AI 002 GB	X		X		VITERRA 01005/10/27/35/46 - 1760
AE 635 CX – KMN 294	X		X		VITERRA 01016/80- 1100-1759/61/65/72
CEL 351 – KPP 973	X		X		VITERRA 01033 - 1799
GEZ 359 – MKY 397 *(Comparte con Fact.586 / ID 1521)*	X		X		2842263
EAN 232 – HTH 878	X		X		2842063/64
AF 245 GU – AE 683 WA	X		X		2842781/85/86/87
AE 635 CU – OLB 539	X		X		2842777/78/79/80
AF 245 GT – AH 815 JD	X		X		2838431/32/33/34/
GXO 183 – MEY 379	X		X		2838461/62/63/64/65/66/67/68/69
AE 745 JI – AE 081 XM	X		X		2838475/76/77/78/79/80
GEZ 359 – MKY 397	X		X		2838736
AD 482 OH – AD 482 OG *(Comparte con Fact.605/ ID 1547)*	X		X		BUNGE DX 0004401/02/03/04/ 05/06
COMENTARIOS/OBSERVACIONES: n/a					

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transp Producto		Peso Neto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
AE 635 CV- AI 002 GB	26AR376711M	X		X		27700	n/a	JQ45674
AE 635 CX – KMN 294	26AR388858E	X		X		27260	n/a	JQ55690
CEL 351 – KPP 973	26AR392056M	X		X		29360	n/a	JQ45691
GEZ 359 – MKY 397 *(Comparte Fact.586 /ID 1521)*	26AR393904P	X		X		7420	n/a	JQ49781
EAN 232 – HTH 878	26AR398300K	X		X		28940	n/a	JQ49794
AF 245 GU – AE 683 WA	26AR399322P	X		X		28640	n/a	JQ47290
AE 635 CU – OLB 539	26AR399344T	X		X		27400	n/a	JQ47296
AF 245 GT – AH 815 JD	26AR408642L	X		X		27100	n/a	JN04669
GXO 183 – MEY 379	26AR408622J	X		X		28620	n/a	JN04671
AE 745 JI – AE 081 XM	26AR408667S	X		X		26960	n/a	JN04670
GEZ 359 – MKY 397	26AR412633G	X		X		30420	n/a	JQ57605
AD 482 OH – AD482OG *(Comparte Fact.605/ ID 1547)*	26AR420936L	X		X		10180	n/a	JQ54720
COMENTARIOS/OBSERVACIONES: Factura 598 cierra con un total de 300.000 kg (0 saldo de kg).								

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
ZONA DE TRASVASE DEL DEPÓSITO FISCAL	24/09/2026	14:30	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
	25/09/2026	9:00	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de SYNGENTA.
		13:30	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
	28/09/2026	12:00	Tanque del depósito fiscal: limpieza realizada por una empresa externa. Certificado de limpieza.
		15:00	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
	29/09/2026	14:30	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
			Tanque N2, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Alto Oleico de Girasol proveniente de SYNGENTA.
	30/09/2026	11:30	Tanque, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de SYNGENTA.
	05/10/2026	17:00	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
	06/10/2026	8:30	Tanque N1, mangueras y bomba del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de SYNGENTA trasvasado el día 05/10
	08/10/2026	11:00	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.
	14/10/2026	13:30	Tanque N1 del depósito fiscal: Restos de Aceite Crudo de Girasol proveniente de la empresa Eliantus.

*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

ORD	PATENTE TRACTOR/SEMI	FECHA	PESO CAMIÓN VACÍO (KG)	PESO CAMIÓN CARGADO (KG)	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	DETALLE / OBSERVACIONES
1	AE 635 CV- AI 002 GB	24/09/2026	-	43380	14:25	16:07	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado oscuro – aceite oscuro – olor a quemado. **Muestra inferior conjunto**: precipitado oscuro**. Muestra superior**: aceite oscuro. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior y superior conjunto:** aceite oscuro.
2	AE 635 CX – KMN 294	25/09/2026	-	43480	9:10	11:00	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**.**

							ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior: abundante precipitado oscuro – aceite oscuro – olor a quemado. **Muestra inferior conjunto**: precipitado oscuro**. Muestra superior**: aceite oscuro. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior conjunto:** aceite oscuro y abundante espuma. **Muestra superior conjunto:** aceite oscuro
3	CEL 351 – KPP 973	25/09/2026	-	44500	13:30	15:30	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: aceite de carga anterior. **Muestra inferior**: aceite claro de carga anterior**. Muestra superior**: aceite oscuro – olor a quemado. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** aceite oscuro y abundante espuma. **Muestra superior:** aceite oscuro
4	GEZ 359 – MKY 397 *(Comparte con Fact.586 / ID 1521)*	28/09/2026	-	45040	15:10	17:00	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado en cisterna n°3. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** abundante precipitado en cisterna 3 y 2.
5	EAN 232 – HTH 878	29/09/2026	-	45000	14:45	16:20	**TRASVASÓ (T1 –T2). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE-Muestreo inferior**: abundante precipitado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **Muestra superior:** sólidos. **CISTERNA DESCARGADA:** precipitado. **POSTERIOR**

							AL TRASVASE – Muestras superior e inferior: escaso precipitado.
6	AF 245 GU – AE 683 WA	29/09/2026	-	44640	16:56	18:27	**TRASVASÓ (T1 - PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado – olor a quemado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior:** espuma y suciedad.
7	AE 635 CU – OLB 539	30/09/2026	-	44440	11:35	15:00	**TRASVASÓ (T1 –T2). Peso ingreso PEM**: 44580 kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado. **Muestra inferior**: abundante precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** abundante precipitado. **POSTERIOR AL TRASVASE – Muestras inferior:** precipitado oscuro.
8	AF 245 GT – AH 815 JD	05/10/2026	-	44400	17:30	19:00	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: 44540 kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** abundante precipitado. **POSTERIOR AL TRASVASE – Muestras inferior:** abundante espuma.
9	GXO 183 – MEY 379	06/10/2026	-	45460	9:15	11:35	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado en cisterna 2 y 3. **Muestra inferior**: abundante precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** abundante


							precipitado en cisterna 1 y 3. **POSTERIOR AL TRASVASE – Muestras inferior:** sólidos
10	AE 745 JI – AE 081 XM	06/10/2026	-	44540	12:16	14:00	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: abundante precipitado. **Muestra inferior**: abundante precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** precipitado oscuro.
11	GEZ 359 – MKY 397	08/10/2026	-	44900	11:10	13:00	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: 45000 kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** abundante precipitado oscuro en cisterna n°1 y 3. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior y superior**: escaso precipitado.
12	AE 635 CV- AI 002 GB *(Comparte con Fact.605/ ID 1547)*	14/10/2026	-	44680	13:35	15:00	**TRASVASÓ (T1 –PARCIAL). Peso ingreso PEM**: - kg**. ANTES DEL TRASVASE- Muestreo inferior**: precipitado. **Muestra inferior**: precipitado oscuro. **CISTERNA DESCARGADA:** precipitado oscuro en cisterna n° 3. **POSTERIOR AL TRASVASE- Muestra inferior y superior**: sin observaciones.



***(T1):** Trasvase a Tanque N°1 del Depósito Fiscal **(T2):** Trasvase a Tanque N°2 del Depósito Fiscal



REGISTRO FOTOGRAFICO:


Las fotos registradas durante todo el servicio se suben al Whatsapp de grupo, generado entre inspector/cliente y Liaf Control.


Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:



	
Obs. AE 635 CV – AI 002 GB (24/09): abundante precipitado oscuro en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AE 635 CV – AI 002 GB (24/09):** abundante precipitado oscuro en muestra inferior conjunto, anterior al trasvase.
	
Obs. AE 635 CV – AI 002 GB (24/09): aceite oscuro en muestra inferior y superior (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. AE 635 CV – AI 002 GB (24/09):** muestras inferior y superior (anterior y posterior al trasvase).
	
Obs. AE 635 CX – KMN 294 (25/09): abundante precipitado oscuro en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AE 635 CX – KMN 294 (25/09**): abundante precipitado oscuro en muestra inferior conjunto, antes del trasvase.
	
Obs. AE 635 CX – KMN 294 (25/09): abundante espuma y aceite oscuro en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. AE 635 CX – KMN 294 (25/09**): aceite oscuro en muestras inferiores y superiores.


	
Obs. AE 635 CX – KMN 294 (25/09): muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. CEL 351 – KPP 973 (25/09):** aceite de carga anterior en muestreo inferior, antes del trasvase.
	
Obs. CEL 351 – KPP 973 (25/09): aceite de carga anterior en muestra inferior, antes del trasvase.	**Obs. CEL 351 – KPP 973 (25/09):** aceite oscuro en muestras superior (antes del trasvase) y posteriores al trasvase.
	
Obs. CEL 351 – KPP 973 (25/09): muestras inferior y superior (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (28/09):** abundante precipitado en cisterna n° 3 (antes del trasvase)
	
Obs. GEZ 359 – MKY 397 (28/09): abundante precipitado en cisterna descargada n° 3 y 2.	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (28/09):** abundante precipitado en cisterna descargada n° 3 y 2.
	
Obs. GEZ 359 – MKY 397 (28/09): precipitado en muestra inferior conjunto (antes del trasvase).	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (28/09):** muestras inferior y superior (anterior y posterior al trasvase).

	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09): precipitado en muestreo inferior (antes del trasvase).	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09):** precipitado en cisterna descargada.
	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09): precipitado en muestra inferior (antes del trasvase).	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09):** escaso precipitado en muestra superior (antes del trasvase)
	
Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09): sólidos en muestras posteriores al trasvase (superior e inferior).	**Obs. EAN 232 – HTH 878 (29/09):** muestras superiores e inferiores (anterior y posterior al trasvase)
	
Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09): precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09):** precipitado en muestra inferior, antes del trasvase
	
Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09): espuma en muestreo inferior, posterior al trasvase.	**Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09):** suciedad en muestra inferior, posterior al trasvase

	
Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09): muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. AF 245 GU – AE 683 WA (29/09):** suciedad en tanque del depósito fiscal, posterior al trasvase
	
Obs. AE 635 CU – OLB 539 (30/09): precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AE 635 CU – OLB 539 (30/09**): abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.
	
Obs. AE 635 CU – OLB 539 (30/09): abundante precipitado en cisterna descargada.	**Obs. AE 635 CU – OLB 539 (30/09**): precipitado en muestra inferior, posterior al trasvase.
	
Obs. AE 635 CU – OLB 539 (30/09): muestras inferior y superior (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. AF 245 GT – AH 815 JD (05/10**): precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.
	
Obs. AF 245 GT – AH 815 JD (05/10): precipitado oscuro en muestra inferior, antes del trasvase.	**Obs. AF 245 GT – AH 815 JD (05/10**): abundante precipitado oscuro en descarga de cisterna.

	
Obs. AF 245 GT – AH 815 JD (05/10): abundante espuma en muestra inferior, posterior al trasvase.	**Obs. AF 245 GT – AH 815 JD (05/10)**: muestras inferiores y superiores (anterior y superior al trasvase).
	
Obs. GXO 183 – MEY 379 (06/10): abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. GXO 183 – MEY 379 (06/10)**: abundante precipitado en muestra inferior conjunto, antes del trasvase.
	
Obs. GXO 183 – MEY 379 (06/10): abundante precipitado en cisterna descargada.	**Obs. GXO 183 – MEY 379 (06/10)**: sólidos en muestra inferior conjunto, posterior al trasvase.
	
Obs. GXO 183 – MEY 379 (06/10): muestras inferiores y superiores (antes y posterior al trasvase).	**Obs. AE 745 JI – AE 081 XM (06/10)**: abundante precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.

	
Obs. AE 745 JI – AE 081 XM (06/10): abundante precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.	**Obs. AE 745 JI – AE 081 XM (06/10)**: abundante precipitado en cisterna descargada N° 1.
	
Obs. AE 745 JI – AE 081 XM (06/10): muestras inferiores y superiores (anterior y posterior al trasvase).	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (08/10)**: precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.
	
Obs. GEZ 359 – MKY 397 (08/10): precipitado en muestra inferior, antes del trasvase.	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (08/10)**: precipitado en cisterna 1 y 3.
	
Obs. GEZ 359 – MKY 397 (08/10): escaso precipitado en muestras inferior y superior, posterior al trasvase.	**Obs. GEZ 359 – MKY 397 (08/10)**: muestras inferiores y superiores (antes y posterior al trasvase).

	
Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10): precipitado en muestreo inferior, antes del trasvase.	**Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10)**: precipitado en muestra inferior, antes del trasvase
	
Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10): precipitado en cisterna n°3.	**Obs. AD 482 OH – AD 482 OG (14/10)**: muestras inferior y superior (antes y posterior al trasvase)

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. De muestras elementales/unid. De transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido **C-29**.				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
AE 635 CV – AI 002 GB	n/a	n/a	7020	1l	12631	2l
AE 635 CX – KMN 294	n/a	n/a	6571	1l	7113	2l
CEL 351 – KPP 973	n/a	n/a	6569	1l	7169	2l
GEZ 359 – MKY 397 *(Comparte con Fact.586 / ID 1521)*	n/a	n/a	13135	1l	13111	2l
EAN 232 – HTH 878	n/a	n/a	12700	1l	12614	2l
AF 245 GU – AE 683 WA	n/a	n/a	7133	1l	12649	2l
AE 635 CU – OLB 539	n/a	n/a	12690	1l	12609	2l

AF 245 GT – AH 815 JD	n/a	n/a	14418	1l	14413	2l
GXO 183 – MEY 379	n/a	n/a	14494	1l	14485	2l
AE 745 JI – AE 081 XM	n/a	n/a	14488	1l	14461	2l
GEZ 359 – MKY 397	n/a	n/a	14460	1l	14447	2l
AD 482 OH – AD 482 OG *(Comparte con Fact.605/ ID 1547)*	n/a	n/a	14490	1l	14489	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS




AE 635 CV – AI 002 GB (24/09)




AE 635 CX – KMN 294 (25/09)




CEL 351 – KPP 973 (25/09)




GEZ 359 – MKY 397 / *(Comparte con Fact.586 / ID 1521)* (28/09)

	
EAN 232 – HTH 878 (29/09)	
	
AF 245 GU – AE 683 WA (29/09)	
	
AE 635 CU – OLB 539 (30/09)	
	
AF 245 GT – AH 815 JD (05/10)	
	
GXO 183 – MEY 379 (06/10)	

	
AE 745 JI – AE 081 XM (06/10)	
	
GEZ 359 – MKY 397 (08/10)	
	
AD 482 OH – AD 482 OG / *(Comparte con Fact.605/ ID 1547)* (14/10)	

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles del muestreo y observaciones son comunicados en tiempo real.
Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:
BALANZA INGAPSA: HAB 307-62421 VTO.CERT: 01/10/2027
BALANZA BIANCHETTI: HAB. 307-61872 VTO.CERT: 03/09/2027

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.
Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

Firma del Inspector / LIAF CONTROL SRL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: Mendoza, Argentina. 26/10/2026

Lilián Camou – Coord. Técnica / LIAF CONTROL SRL
LUGAR Y FECHA DE VERIFICACIÓN DEL INFORME: CABA, Argentina. 28/10/2026