



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                       |                                                                                                                |                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA DE INSPECCIÓN                                   | 07/09/2022                                                                                                     | LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID | 575                                   |
| RAZON SOCIAL DEL CLIENTE                              | ELEMENTA FOODS SA                                                                                              |                                   |                                       |
| IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)       | 30-71682156-7                                                                                                  |                                   |                                       |
| DOMICILIO LEGAL                                       | CALLE DEL CAMINANTE 80 (B1670 NGG) NORDELTA - TIGRE BUENOS AIRES, ARGENTINA                                    |                                   |                                       |
| DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN | Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina) |                                   |                                       |
| IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN                 | Granel                                                                                                         |                                   |                                       |
| PRODUCTO                                              | High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico                                                 |                                   |                                       |
| INSPECTOR                                             | María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza                                                        |                                   |                                       |
| HORA DE INICIO                                        | 13:00 hs                                                                                                       | HORA DE FINALIZACIÓN              | 19:00 hs                              |
| EXPORTADOR                                            | ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A.                                                                                  | DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR    | PARAGUAY 794 – PISO 1 CABA, ARGENTINA |
| IMPORTADOR                                            | ELEMENTA FOOD CHILE S.A.                                                                                       | DESTINO                           | SANTIAGO - CHILE                      |

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | MUESTREO/ SELLADO             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MUESTREO                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | (INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE DESCARGA           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE CARGA              |
| <input type="checkbox"/>            | CONTROL DE CALIDAD VISUAL     |

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

|                                      |    |                                    |    |       |    |
|--------------------------------------|----|------------------------------------|----|-------|----|
| GAFTA                                | NO | FOSFA                              | NO | OTROS | SI |
| NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA |    | Según especificaciones del cliente |    |       |    |

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº DE LOTE                                                                  | 057B                                    |
| ORDEN DE TRABAJO Nº                                                         | CTR 057B/2022                           |
| CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)                            | 0381183TDA22                            |
| MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO) | 22AR390937Y / 22AR390949R / 22AR390921H |



**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

|                        |              |                                                    |   |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---|
| Cantidad total (TN/Kg) | 85.580,00 Kg | Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros) | 3 |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---|

**ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Precinto |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|----------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |          |
| HX.GH 88                           | X             |    | X                         |    | 222082   |
| AF 245 GU                          | X             |    | X                         |    | 222794   |
| AF 228 AP                          | X             |    | X                         |    | 205388   |

**DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)**

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Peso Neto | Precinto LIAF | Precinto Aduana |
|------------------------------------|---------------|----|---------------------------|----|-----------|---------------|-----------------|
|                                    | SI            | NO | SI                        | NO |           |               |                 |
| HX.GH 88                           | X             |    | X                         |    | 31660 kg  | -             | DK 68104        |
| AF 245 GU                          | X             |    | X                         |    | 28700 kg  | -             | DK 68103        |
| AF 228 AP                          | X             |    | X                         |    | 23640 kg  | -             | DK 68101        |

**INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA**




INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





**TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)**

| FECHA     | HORA  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/09/2022 | 13:30 | Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.<br>Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7/09/2022 | 13:40 | Inspección visual del predio. Se observa comienzo de lavado de tanque de depósito fiscal por personal de Puerto Terrestre Mendoza ( <b>Tanque N°1</b> ). Detergente utilizado: Bio Ecolfax Potasico<br>Visual inspection of the site. Washing of tax warehouse tanks. (Tank N°1)                                                                                                                                                                                      |
| 7/09/2022 | 15:49 | Control de tanque y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanque vertical limpio, revestido de epoxi, sin áreas despintadas, ni pintura levantada. Mangueras de uso alimentario limpia. Inspección visual de predio.<br>Tank and hose control. Transfer requested by Aduana Argentina.                                                                                                                                                    |
| 7/09/2022 | 16:00 | Se observa lavado de tanque horizontal ( <b>Tanque N°2</b> ) de depósito fiscal por personal de Puerto Terrestre Mendoza. Detergente utilizado: Bio Ecolfax Potasico (limpiador alcalino)<br>Washing of tax warehouse tanks. (Tank N°2)                                                                                                                                                                                                                               |
| 7/09/2022 | 16:00 | <b>Posicionamiento</b> de camión Patente semi HXGH88 /Tractor PYCL94 ( <b>Camión N°1</b> ) a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de precintos. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b><br>Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°1. |
| 7/09/2022 | 16:09 | Comienzo del <b>trasvase</b> del aceite, crudo de girasol de alto contenido oleico, contenido en tanque cisterna Patente Semi HXGH88 ( <b>Camión N°1</b> ), al tanque vertical de ADUANA ( <b>Tanque N°1- Tank N°1</b> ). Tranfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck N°1                                                                                                                                                                           |



|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/09/2022 | 16:30 | Finaliza descarga de Camión Patente Semi HXGH88. <b>Camión N°1</b><br>Oil unloading ends. Truck N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/09/2022 | 16:33 | Pesado en balanza Camión Patente Semi HXGH88. <b>PESAJE:</b> 16760 kg. <b>Camión N°1</b><br>Weighing on scales. Truck N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/09/2022 | 16:38 | Inicio de carga de Camión Patente Semi HXGH88 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) <b>Camión N°1</b><br>Truck loading start. Truck N°1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7/09/2022 | 17:10 | Finaliza carga de Camión Patente Semi HXGH88. <b>Camión N°1</b> . Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b><br>Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°1                                                                                    |
| 7/09/2022 | 17:17 | Pesado en balanza Camión Patente Semi HXGH88. <b>PESAJE:</b> 48420 kg. <b>Camión N°1</b><br>Weighing on scales. Truck N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/09/2022 | 17:19 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486 ( <b>Camión N°2</b> ) a zona de trasvase de depósito fiscal. Corte de precintos. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b>                                                                                   |
| 7/09/2022 | 17:19 | Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7/09/2022 | 17:20 | <b>Posicionamiento</b> de Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY ( <b>Camión N°3</b> ) a zona de trasvase de depósito fiscal. Corte de precintos. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b>                                                                                |
| FECHA     | HORA  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |       | Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°2<br><b>OBSERVACIÓN:</b> Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un aceite de coloración y transparencia diferente al Aceite Crudo de Girasol, aparentemente Aceite de Maíz.<br>An oil of different coloration and transparency than crude sunflower oil is extracted in the lower valve of the tank, apparently it is corn oil. |
| 7/09/2022 | 17:30 | Comienzo del trasvase del aceite, crudo de girasol de alto contenido oleico, contenido en tanque cisterna Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486 ( <b>Camión N°2</b> ) al tanque vertical de ADUANA ( <b>Tanque N°1</b> ).<br>Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck N°2                                                                                                                                               |
| 7/09/2022 | 17:43 | Comienzo del trasvase del aceite, crudo de girasol de alto contenido oleico, contenido en tanque cisterna Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY ( <b>Camión N°3</b> ) al tanque horizontal de ADUANA ( <b>Tanque N°2</b> ).<br>Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck N°3                                                                                                                                          |
| 7/09/2022 | 17:55 | Finaliza descarga de Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486 ( <b>Camión N°2</b> )<br>Oil unloading ends. Truck N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/09/2022 | 18:06 | Finaliza descarga de Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY ( <b>Camión N°3</b> )<br>Oil unloading ends. Truck N°3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7/09/2022 | 18:10 | Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486. <b>PESAJE: 15600 kg. Camión N°2</b><br>Weighing on scales. Truck N°2                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7/09/2022 | 18:14 | Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY <b>PESAJE: 16400 kg. Camión N°3</b><br>Weighing on scales. Truck N°3                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/09/2022 | 18:17 | Inicio de carga de Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque N°1 de depósito fiscal al tanque cisterna) <b>Camión N°2</b><br>Truck loading start. Truck N°2                                                                                                                                                                     |
| 7/09/2022 | 18:20 | Inicio de carga de Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque N°2 de depósito fiscal al tanque cisterna) <b>Camión N°3</b><br>Truck loading start. Truck N°3                                                                                                                                                                  |
| 7/09/2022 | 18:40 | Finaliza carga de Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM48. <b>Camión N°2</b> . Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b> .                                                                                         |
| 7/09/2022 | 18:40 | Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7/09/2022 | 18:45 | Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 245 GU/ Tractor MAM486. <b>PESAJE: 44300 kg. Camión N°2</b><br>Weighing on scales. Truck N°2                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7/09/2022 | 18:48 | Finaliza carga de Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY . <b>Camión N°3</b> . Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (0,5 litros aprox). <b>MUESTREO</b><br>Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°3 |
| 7/09/2022 | 18:50 | Pesado en balanza Camión Patente Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY <b>PESAJE: 40040 kg. Camión N°3</b><br>Weighing on scales. Truck N°3                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA     | HORA  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7/09/2022 | 19:16 | Oficina del exportador: Documentación<br>Documentation in the exporter's office.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7/09/2022 | 19:30 | Finalización de Inspección en PTM.<br>Inspection completed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8/09/2022 | 8:30  | Entrega de muestras a Pablo Pinfiani, dependiente de Exportadora Eximport. Las muestras son entregadas a los Transportista de los Camiones trasvasados. Destino Chile. Se entregan 2 muestras del Camión N°1, 2 muestras del Camión N°2 y 4 muestras del Camión N°3. (Fotos Remitos).<br>Sample delivery for shipment to Chile.                                                    |
| 8/09/2022 | 12:30 | Envío de encomienda a BsAs. Se envían 2 muestras del Camión N°1 y 2 muestras del Camión N°2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Sample delivery for shipment to Chile. |
|--|----------------------------------------|

**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

|                                     |                                              |                         |                                     |                              |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Cantidad de unidades total del lote | 3                                            | Peso de cada unidad     | 2l                                  | Cantidad total de kilos      | 84.000 Kg |
| Cantidad de muestras elementales    | 12 (4 muestras por 3 cisternas)              |                         | Peso mínimo de la muestra elemental |                              | 0,5l      |
| Peso mínimo de la muestra compuesta | -                                            | Cantidad de submuestras | -                                   | Peso mínimo de la submuestra | -         |
| Lugar de Extracción                 | Tapa Superior y válvula inferior de cisterna |                         |                                     |                              |           |

| Nº de Lote / Nº de Muestra | Laboratorio    |                    | LIAF CONTROL SRL |                    | Exportador/Comercializador |                    |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                            | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto   | Peso de la muestra | Nº de Precinto             | Peso de la muestra |
| Camión 1(HX.GH 88)         | n/a            | n/a                | Etiqueta         | 1 kg               | Etiqueta                   | 1 kg               |
| Camión 2 (AF 245 GU)       | n/a            | n/a                | Etiqueta         | 1 kg               | Etiqueta                   | 1 kg               |
| Camión 3 (AF 228 AP)       | n/a            | n/a                | n/a              | 0 kg               | Etiqueta                   | 2 kg               |

**CONTROL DE CALIDAD VISUAL**

| DETERMINACIÓN | OBJETABLE              |
|---------------|------------------------|
| COLOR         | NO (VER OBSERVACIONES) |
| OLOR          | NO                     |

**OBSERVACIONES**

Camión Patente Semi Semi AF 228 AP/ Tractor AE 941 CY (**Camión Nº3**): Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un aceite de coloración y transparencia diferente al Aceite Crudo de Girasol, aparentemente es Aceite de Maíz.

**INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS**


**ESPEC**
**IFICACIONES DEL CLIENTE**

Composición de ácidos grasos de aceites (expresados en % de ésteres metílicos) los importantes son C18:1 y C18:2

| ANÁLISIS DE CALIDAD REFERENCIAS |                   | PARÁMETROS          | RESULTADOS |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Composición de ácidos grasos    | Linoléico (C18:2) | Mín 75%             | n/a        |
|                                 | Oléico (C18:1)    | 9-12%               | n/a        |
| Sedimento Pat                   |                   | 0,20-0,40 %         | n/a        |
| Color                           |                   | Amarillo 50- Rojo 5 | n/a        |
| Acidez libre (1,5%- 2%)         |                   | 2-3% ácido oléico   | n/a        |
| Punto de inflación              |                   | 121 °C              | n/a        |
| Pérdida por calentamiento       |                   | 0,20- 0,30%         | n/a        |

**CLOSING REPORT** (Informe final)



INFORME DE INSPECCIÓN  
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



cbc97cebf58a  
Security Code

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.  
Comentarios: Presencia de viento fuerte y tierra, por los que en momento se dificultaba la toma de muestras.  
Las muestras no se enviaron a Laboratorio de ensayo por solicitud del cliente.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Buenos Aires, Argentina. 08/09/2022

Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL

