



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Odf7dd8b14be
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	26/09/2022	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	582
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS SA		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	CALLE DEL CAMINANTE 80 (B1670 NGG) NORDELTA - TIGRE BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	11:45 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	16:40 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A.	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	PARAGUAY 794 – PISO 1 CABA, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOOD CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☒	(INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	NO	FOSFA	NO	OTROS	SI
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	Según especificaciones del cliente				

Nº DE LOTE	057C /061A
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 057C + CTR 051A
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381302TDA22
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	22AR421533B/ 22AR421515B





CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (TN/Kg)	58.100,00 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	--------------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AC 026 GU	X		X		222864/65/66
AE 508 AR	X		X		222874/75/76

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Neto	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
AC 026 GU	X		X		28260 kg	-	DK 67836
AE 508 AR	X		X		28660 kg	-	DK 67830

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA




INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
26/09/2022	11:45	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
26/09/2022	12:05	Inspección visual del predio. Control de tanque y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanque vertical lavado y limpio, revestido de epoxi, sin áreas despintadas, ni pintura levantada. Mangueras de uso alimentario limpia. Detergente utilizado: Bio Ecolfax Potásico Visual inspection of the site. Tank and hose control. Cleaned and washed tax warehouse tanks.
26/09/2022	12:12	Posicionamiento de camión Patente semi AC026GU /Tractor BGM 852 (Camión Nº1) a zona de trasvase depósito fiscal. Corte de precintos. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (1 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO. Observación: Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un aceite de coloración diferente al Aceite Crudo de Girasol, debido a presencia de agua en aceite. Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck Nº1. Observation: An oil of different color than crude sunflower oil is extracted at the lower valve of the tank, presence of water in the oil.
26/09/2022	12:23	Comienzo del trasvase del aceite, crudo de girasol de alto contenido oleico, contenido en tanque cisterna Patente Semi AC026GU (Camión Nº1), al tanque vertical de ADUANA. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content.
26/09/2022	13:08	Finaliza descarga de Camión Patente Semi AC026GU. Camión Nº1 Oil unloading ends. Truck Nº1

INFORME DE INSPECCIÓN **LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**



Odf7dd8b14be
Security Code

26/09/2022	13:18	Pesado en balanza Camión Patente Semi AC026GU. PESAJE: 15040 kg. Camión N°1 Weighing on scales. Truck N°1
26/09/2022	13:22	Inicio de carga de Camión Patente Semi AC026GU (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión N°1 Truck loading start. Truck N°1
26/09/2022	13:57	Finaliza carga de Camión Patente Semi AC026GU. Camión N°1. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (1 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°1
26/09/2022	14:00	Posicionamiento de Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673 (Camión N°2) a zona de trasvase de depósito fiscal. Corte de precintos. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (1 litros aprox). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO OBSERVACIÓN: Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un Aceite Crudo de Girasol con gran contenido de sedimento y alta turbidez. (Se extraen aproximadamente 4 baldes de aceites, y luego se realiza el muestreo. El aceite de 3 baldes son devueltos al tanque cisterna del camión y 1 es descartado por la suciedad que presentaba) Positioning of the truck in unloading area. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°2
26/09/2022	14:01	Pesado en balanza Camión Patente Semi AC026GU. PESAJE: 43300 kg. Camión N°1 Weighing on scales. Truck N°1
26/09/2022	14:22	Comienzo del trasvase del aceite, crudo de girasol de alto contenido oleico, contenido en tanque cisterna Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673 (Camión N°2) al tanque vertical de ADUANA. Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck N°2
26/09/2022	14:57	Finaliza descarga de Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673 (Camión N°2) Oil unloading ends. Truck N°2
26/09/2022	14:59	Pesado en balanza Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673. PESAJE: 17720 kg. Camión N°2 Weighing on scales. Truck N°2
26/09/2022	15:02	Inicio de carga de Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión N°2 Truck loading start. Truck N°2
26/09/2022	15:37	Finaliza carga de Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673. Camión N°2. Extracción de muestra por válvula mariposa, ubicada en parte inferior de cisterna (1 litros aprox.). Extracción de muestra en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO. Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck N°2
26/09/2022	15:44	Pesado en balanza Camión Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673. PESAJE: 46380 kg. Camión N°2 Weighing on scales. Truck N°2
26/09/2022	15:54	Oficina del exportador: Documentación. Documentation in the exporter's office.



		Entrega de muestras a Pablo Pinfari, dependiente de Exportadora Eximport. Las muestras son entregadas a los Transportista de los Camiones trasvasados. Destino Chile. Se entregan 2 muestras del Camión N°1, 2 muestras del Camión N°2 y 4 muestras del Camión N°3. (Fotos Remitos). Sample delivery for shipment to Chile.
26/09/2022	16:41	Finalización de Inspección en PTM. Inspection completed.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	4l	Cantidad total de kilos	56.920 Kg
Cantidad de muestras elementales	8 (4 muestras por camión cisternas)		Peso mínimo de la muestra elemental	1l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	-	Cantidad de submuestras	-	Peso mínimo de la submuestra	-
Lugar de Extracción	Tapa Superior y válvula inferior de cisterna				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (AC 026 GU)	n/a	n/a	Etiqueta	0 kg	Etiqueta	3 kg
Camión 2 (AE 508 AR)	n/a	n/a	Etiqueta	0 kg	Etiqueta	4 kg

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO (VER OBSERVACIONES)
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Camión N°1 Patente Semi AC026GU /Tractor BGM 852: Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un aceite de coloración diferente al Aceite Crudo de Girasol, se percibe presencia de agua en aceite. La muestra es descartada, por pedido del Cliente.

Camión N°2 Patente Semi AE 508 AR/ Tractor GUT 673: Se Extrae en válvula inferior de la Cisterna, un Aceite Crudo de Girasol con gran contenido de sedimento, alta turbidez. (Se extraen aproximadamente 4 baldes de aceites, y luego se realiza el muestreo. El aceite contenido en 3 baldes es devuelto al tanque cisterna del camión y uno es descartado por la suciedad que presentaba)



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS



ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

Composición de ácidos grasos de aceites (expresados en % de ésteres metílicos) los importantes son C18:1 y C18:2

ANÁLISIS DE CALIDAD REFERENCIAS		PARÁMETROS	RESULTADOS
Composición de ácidos grasos	Linoléico (C18:2)	Mín 75%	n/a
	Oléico (C18:1)	9-12%	n/a
Sedimento Pat		0,20-0,40 %	n/a



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



0df7dd8b14be
Security Code

Color	Amarillo 50- Rojo 5	n/a
Acidez libre (1,5%- 2%)	2-3% ácido oléico	n/a
Punto de inflamación	121 °C	n/a
Pérdida por calentamiento	0,20- 0,30%	n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Las muestras son entregadas a los transportistas para ser llevadas a destino y ser analizadas. Las muestras no se enviaron a Laboratorio de ensayo por solicitud del cliente.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Buenos Aires, Argentina. 26/09/2022

Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

