



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



62de156bb0ac
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	06/2/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	627
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	Mercedes Barroso – Bromatóloga – Mat 412 - Mendoza		
HORA DE INICIO	9:33 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	15:08 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input checked="" type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol Alto oleico: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	n/a				

Nº DE LOTE	IV007-2
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR IV007-2
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038061AR2023





62de156bb0ac
Security Code

MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR047554J/23AR047556L
--	-------------------------

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	180000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	-----------	--	---


ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GOJ 437	X		X		EFA 000086/EFA 000085
HFU 329	X		X		EFA 000087/EFA000088

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
GOJ 437	X		X		27340	LIAF 002300/LIAF 002048	DK91909
HFU 329	X		X		28200	LIAF 002478/002418	DK91908

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA





62de156bb0ac
Security Code





62de156bb0ac
Security Code





62de156bb0ac
Security Code



LIAF
CONTROL
INSPECCIÓN



62de156bb0ac
Security Code

INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES





TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
06/02/2023	9:00	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza.
06/02/2023	9:30	Inspección visual del predio. Se observan camiones posicionados en zona de trasvase con patentes Semi GOJ 437 (Camión nº1) , Semi HFU 329 (Camión N°2) y tanques fiscales.
06/02/2023	9:30	Control de tanque y mangueras a utilizar en el trasvase pedido por ADUANA: Se observa tanque vertical sucio, revestido de epoxi, con pequeñas áreas de pintura levantada. Mangueras de uso alimentario limpias y cubiertas con film stretch.
06/02/2023	9:38	Se procede a la limpieza del tanque preparado para el trasvase con producto desengrasante para uso alimentario.
06/02/2023	11:30	Finalización de la limpieza del tanque fiscal. Posicionamiento de camión Patente Semi GOJ 437 (Camión nº1) a zona de aduana depósito fiscal. Corte de Precintos: EFA 000086/EFA 000085. Muestreo por válvula inferior de cisterna (0,5 litros aprox): Se extraen dos baldes de aceite y luego se realiza muestreo. Extracción de 2 muestras por la abertura de tapa superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total (2 muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Devolución de un balde a la cisterna de aceite.
06/02/2023	11:53	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en tanque cisterna de patente Semi GOJ 437, al tanque vertical de ADUANA. Camion nº1.
06/02/2023	12:20	Finaliza descarga de Camión Patente Semi GOJ 437. Camión nº1.
06/02/2023	12:22	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437. Camión nº1 PESAJE: 16540 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HABILITACIÓN: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023
06/02/2023	12:25	Inicio de carga de Camión Patente Semi GOJ 437 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión nº1
06/02/2023	12:54	Finaliza carga de Camión Patente Semi GOJ 437. Camión nº1. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precinta la válvula inferior y la tapa superior.
06/02/2023	12:55	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437. Camión nº1 PESAJE BRUTO: 43880 kg. PESAJE NETO: 43880 Kg BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HABILITACIÓN: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023
06/02/2023	13:20	Posicionamiento de camión Patente Semi HFU 329 (Camión nº1) a zona de aduana depósito fiscal. Corte de Precintos: EFA 000087/EFA 000088. Muestreo por válvula inferior de cisterna (0,5 litros aprox): Se extraen dos baldes de aceite y luego se realiza muestreo. Extracción de 2 muestras por la abertura de tapa superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras,



		en total (2 muestras para el cliente y una muestra para LIAF Control). Devolución de un balde a la cisterna de aceite.
06/02/2023	13:49	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en tanque cisterna de patente Semi HFU 329, al tanque vertical de ADUANA. Camión nº2.
06/02/2023	14:15	Finaliza descarga de Camión Patente Semi HFU 329 (Camión nº2)
06/02/2023	14:16	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329 (Camión nº2) PESAJE: 14700 Kg BALANZA PTM- INGAPSA CERT. HABILITACIÓN: IF-2022-15314684-A VTO.CERT: 17/02/2023
06/02/2023	14:20	Inicio de carga de Camión Patente Semi HFU 329 (Trasvase del aceite crudo contenido en Tanque de depósito fiscal al tanque cisterna) Camión nº2
06/02/2023	15:08	Finaliza carga de Camión Patente Semi HFU 329. Extracción de muestra por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox). MUESTREO: Se extraen 3 muestras en total (2 muestras para el cliente y una muestra para LIAF Control) Precintado: válvula inferior y tapa superior. Camión nº2
06/02/2023	15:10	Pesado en balanza Camión Patente Semi HFU 329 . Camión nº2 PESAJE BRUTO: 42900 kg. PESAJE NETO: 42900 Kg BALANZA PTM HABILITACIÓN: 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
06/02/2023	15:10	Oficina del exportador: Pedido de documentación y preparado de muestras para su envío. Las 8 muestras son entregadas a los transportistas de los camiones trasvasados. Destino Chile.
06/02/2023	15:15	Finalización de Inspección en PTM.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	55.540 Kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 muestras por cisterna)		Peso mínimo de la muestra elemental	0,5l	
Peso mínimo de la muestra compuesta	-	Cantidad de submuestras	-	Peso mínimo de la submuestra	-
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GOJ 437)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto LIAF 3673	1l	Etiqueta Precinto LIAF 3652/2070	2l



62de156bb0ac
Security Code

Camión 2 (HFU 329)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 0004992	1l	Etiqueta Precinto Liaf 3649/000495 4	2l
--------------------	-----	-----	--------------------------------------	----	---	----

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

n/a

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



62de156bb0ac
Security Code

ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de Carga: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.
Comentarios: Las cisternas de los camiones Patentes Semi GOJ 437 / HFU 329, son precintadas al finalizar los trasvases. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas al transportista para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas de Liaf Control y cerradas con precinto. Se extraen 4 muestras adicionales para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son precintadas con precintos de numeración 3673/0004992

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.
Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 07/02/2023

Barroso, Mercedes Matrícula
N°412
Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 08/02/2023


Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

