



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	23/02/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	636
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	INTEGRANDO VALORES S.A.S		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71638102-8		
DOMICILIO LEGAL	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	High Oleic Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol Alto Oleico		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	11:30 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	16:00 hs
EXPORTADOR	INTEGRANDO VALORES S.A.S	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	ESMERALDA 983 Piso: 7B- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS CHILE S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	SI	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	FOSFA International. Code of Practice for Member Superintendents (2014) FOSFA. Contractual – Methods of Sampling (April-2017) ISO 5555:2001/AMD 1:2014				
Nº DE LOTE	IV008-2				
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTRIV008-2				
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	038085AR2023				
MIC/DTA (MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA/ DOCUMENTO DE TRÁNSITO ADUANERO)	23AR070442B/23AR070379K				



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	120000 Kg	Cantidad de medios de transporte (Camiones, otros)	2
------------------------	-----------	--	---

ENTRY TRUCK (Camión de ingreso)


Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GOJ 437	X		X		EFA 000104/105
GXO 183	X		X		EFA 000098/99/100/101/102/103

DEPARTURE TRUCK (Camión de salida)

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
	SI	NO	SI	NO			
GOJ 437	X		X		28200 kg	002412/13	DK 91581
GXO 183	X		X		27560 kg	002414/15/20 002378/79/80	DK 91580

INSERTAR FOTOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA CARGA









ced70a2b5037
Security Code





INSERTE FOTOS DE LOS CONTENEDORES FISCALES



TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (Detalle de descarga/carga)

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN
23/02/2023	11:30	Ingreso de Inspector a Puerto Terrestre Mendoza. Inspector's entry to "Puerto Terrestre Mendoza"
23/02/2023	11:40	Inspección visual del predio. Tanques horizontales de depósito fiscal: proceso de lavado terminado, realizado con detergente Bio Ecolfax Potásico. Manguera de uso alimentario y circuito de trasvase lavados.



		Visual inspection of the site. Tank and hose control
23/02/2023	11:45	Se observan dos camiones patentes semi GOJ 437/GXO 183 posicionados en zona de trasvase. Camiones con cisternas precintadas. Truck positioned in a transfer.
23/02/2023	11:55	Posicionamiento de Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000104/105. Camión N°1 Positioning of the truck in unloading area. Truck n°1
23/02/2023	12:00	Muestreo - Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°1 Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening.
23/02/2023	12:11	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente GOJ 437, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°1 Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck n°1
23/02/2023	12:35	Finaliza descarga de tanque cisterna patente GOJ 437. Camión N°1 Oil unloading ends. Truck n°1
23/02/2023	12:42	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT. Camión N°1 PESAJE: 16580 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024 Weighing on scales. Truck n°1
23/02/2023	12:47	Posicionamiento de Camión Patente Semi GOJ 437/ AF 030 HT, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanques de depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°1 Truck loading start.
23/02/2023	13:19	Finaliza carga de Camión Semi GOJ 437 / Tractor AF 030 HT. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO. Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precinta tapa superior y válvula inferior. Precinto Rojo Liaf Control N° 002412/13. Camión N°1 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed. Truck n°1.
23/02/2023	13:33	Pesado en balanza Camión Patente Semi GOJ 437/ Tractor AF 030 HT. Camión N°1 PESAJE: 44780 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024 Weighing on scales. Truck n° Weighing on scales. Truck n°1
23/02/2023	13:36	Posicionamiento de Camión Patente Semi GXO 183/ Tractor AD 427 JM a zona de trasvase depósito fiscal. Camión precintado: EFA 000098/99/100/101/102/103. Camión N°2 Positioning of the truck in unloading area. Truck n°2



23/02/2023	13:42	Muestreo- Se realiza muestreo por válvula inferior (0,50 L) y se extraen dos muestras por abertura de tapa superior (1 L). Se utiliza saca muestra C-29. Camión N°2 Total de muestras extraídas: 3 muestras, en total (dos muestras para el cliente y una muestra para Liaf Control). Sample extraction by lower valve and upper opening. Truck n°2
23/02/2023	13:50	Comienzo del trasvase del aceite crudo de girasol: Aceite contenido en cisterna de patente GXO 183, a los tanques horizontales de ADUANA. Utilizando bomba centrífuga. Camión N°2 Transfer of crude sunflower oil with high oleic content. Truck n°2
23/02/2023	14:19	Finaliza descarga de tanque cisterna patente GXO 183. Camión N°2 Oil unloading ends. Truck n°2
23/02/2023	14:23	Pesado en balanza Camión Patente Semi GXO 183/ Tractor AD 427 JM. Camión N°2 PESAJE: 15760 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024 Weighing on scales. Truck n°2
23/02/2023	14:28	Posicionamiento de Camión Patente Semi GXO 183/ Tractor AD 427 JM, a zona de trasvase-depósito fiscal. Inicio de carga de cisterna (Trasvase del aceite crudo de girasol contenido en tanque de depósito fiscal al tanque del Camión) Camión N°2 Truck loading start. Truck n°2
23/02/2023	14:31	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente GOJ 437. Colocadas en bolsa genérica y precintada. (Liaf 2040). Muestras entregadas al transportista. Camión N°1 Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile. Truck N°1
23/02/2023	14:38	Finaliza carga de Camión Semi GXO 183/ Tractor AD 427 JM. Extracción de muestra, por válvula inferior del tanque cisterna (0,5 litros aprox.). Extracción de dos muestras en apertura de tapa, parte superior (1 litros aprox) utilizando saca muestra de líquido C-29. MUESTREO: Se extraen 3 muestras, en total, dos para el cliente y una para Liaf Control. PRECINTADO: Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores. Precintos Rojo Liaf Control N° 002378/79/80-002414/15/20. Camión N°2 Truck loading ends. Sample extraction by lower valve and upper opening. The truck is sealed. Truck n°2
23/02/2023	15:11	Pesado en balanza Camión Patente Semi GXO 183/ Tractor AD 427 JM. Camión N°2 PESAJE: 43320 Kg. BALANZA PTM- INGAPSA HAB 307-30948 VTO.CERT: 30/01/2024 Weighing on scales. Truck n°2
23/02/2023	15:20	Preparación de muestras: Limpieza y etiquetado de muestras del camión patente GXO 183. Colocadas en bolsas genéricas y precintada. (Liaf 2075). Camión N°2. Muestras entregadas al transportista. Samples preparation. Sample delivery for shipment to Chile. Truck N°2
23/02/2023	16:00	Pedido de documentación a personal de EXIMPORT. Documentation in the exporter's office.
23/02/2023	16:15	Salida del Inspector de Puerto Terrestre Mendoza.



	Inspector' s output.
--	----------------------

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cantidad de unidades total del lote	2	Peso de cada unidad	3l	Cantidad total de kilos	55760 kg
Cantidad de muestras elementales	12 (6 muestras por cisterna AT+DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Lugar de Extracción	Tapa superior y válvula inferior de cisterna- Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

Nº de Lote / Nº de Muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (GOJ 437)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 3640	1l	Etiqueta Precinto Liaf Nº 2040	2l
Camión 2 (GXO 183)	n/a	n/a	Etiqueta Precinto Liaf 3654	1l	Etiqueta Precinto Liaf N°2075	2l

CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETERMINACIÓN	OBJETABLE
COLOR	NO
OLOR	NO

OBSERVACIONES

Trasvase con bomba centrífuga, de alto rendimiento.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS





ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

n/a

CLOSING REPORT (Informe final)

Lugar de trasvase: PTM (DEPOSITO FISCAL) Rodríguez Peña 169 / Luzuriaga, Maipú / Mendoza, Argentina.

Comentarios: Los detalles de carga y observaciones son comunicadas al personal de Liaf Control en tiempo real.



Las cisternas de los Camiones Patentes Semi GOJ 437/ GXO 183, son precintadas al finalizar el trasvase. Las 8 muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) Liaf de numeración: 2040/75. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a Liaf Control Buenos Aires, las cuales son colocadas en bolsas cerradas por precintos (negros) Liaf de numeración 3640/54.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.
Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 24/02/2023



Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 27/02/2023



Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL