INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

b223a9789cc5
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	770
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE		SYNGENTA AGRO S.A	
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)		30-64632845-0	
DOMICILIO LEGAL		AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA	
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN		Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) | Luzuriaga, Maipú | Mendoza, Argentina)	
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN		Granel	
PRODUCTO		Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol	
INSPECTOR		María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza	
HORA DE INICIO	10/10/2023 9:30 hs 11/09/2023 9:30 hs 17/09/2023 9:00 hs 18/10/2023 9:00 hs 19/10/2023 9:00 hs 20/10/2023 9:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	10/10/2023 18:30 hs 11/09/2023 18:30 hs 17/09/2023 19:00 hs 18/10/2023 16:00 hs 19/10/2023 19:30 hs 20/10/2023 12:30 hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE				

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

b223a9789cc5
Security Code

Nº DE LOTE	Factura 173
ORDEN DE TRABAJO Nº	Factura 173
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	**038986-2023-TRACE**

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	2000 Tn

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
ARD 291	X		X		884848/49/50/51/52/53/54/55
NBC 053	X		X		884810/11/12/13
SAD 724	X		X		884821/23/24
NNT 067	X		X		884820
DZS 144	X		X		884839/42/43/44/45/46
NUG 855	X		X		884830/38/40/41
NOW 210	X			X	884876/77
ABD 038	X			X	884826/28/31/32/34
DOL 135	X		X		000740/72/73/75/78/85
SRW 808	X		X		00731/41/43/58/59
ERO 425	X			X	884827
NTE 688	X		X		884856/57/59/61/62/74/87
MMV 657	X		X		884872/75/88
AF 333 FZ	X		X		000744/52/55/59/81/84/89
AQF 732	X		X		888132/33/34/35/36/37
EDD 548	X		X		000863
GRDZ21	X		X		SIN PRECINTOS
KXG 013	X		X		888071/72/73/74/75/76/78
HAE 987	X		X		00821/62/65/66/68/71
JG6028	X		X		SIN PRECINTOS
IJT 932	X		X		888066/67/68/69
BNG 640	X		X		000968/1000
DOS 992	X		X		00958/76/85/86
FCH 613	X		X		888160/63/64/65
PPG 231	X		X		888210/13/14
PEE 776	X		X		888203/04/05/06/07/08
EBW 058	X		X		000812/18/19/70
EFS 754	X		X		000927/52
DWY 855	X		X		000965/66/67/71/92/95
POD 960	X		X		000904/10/16/19/69/91

TGF 986	X		X		000930/33/34/35/38
FBD 758	X		X		000874/88/90

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
ARD 291	23AR403692X	X		X		27460 kg	003447/48	DR35472
NBC 053	23AR403675J	X		X		29000 kg	003680	DR35471
SAD 724	23AR384358P	X		X		27640 kg	003449/87	DR35473/74
NNT 067	23AR386438Z	X		X		28260 kg	003580	DL29756
DZS 144	23AR403786M	X		X		27680 kg	003678	DL29754
NUG 855	23AR403707F	X		X		29100 kg	003679	DL29758
NOW 210	23AR405100R	X			X	26580 kg	003677	DL29755
ABD 038	23AR403805E	X			X	27940 kg	003675	DL29757
DOL 135	23AR384080H	X		X		28000 kg	003676	DL29762
SRW 808	23AR405442D	X		X		27600 kg	003442	DL29759
ERO 425	23AR403831D	X			X	27100 kg	002944	DL29761
NTE 688	23AR403816G	X		X		27480 kg	003578/688	DR35485/86
MMV 657	23AR403720A	X		X		26480 kg	003450/579	DR35483/84
AF 333 FZ	23AR375726Y	X		X		27640 kg	002072/73/74/75/76	DL29787
AQF 732	23AR412641C	X		X		27420 kg	002052/53/54/55/77/78	DL29788
GRDZ21	23AR415658K	X		X		29760 kg	002022/23	DL29786
KXG 013	23AR412700V	X		X		27220 kg	002026/27/28/29/3919/3920	DR29785
JG6028	23AR412676K	X		X		30620 kg	003914/15	DL29848
IJT 932	23AR405082D	X		X		27720 kg	003911/12/13/81/82/83	DL29849
BNG 640	23AR408728N	X		X		27160 kg	003984/85/87/88/89	DRL29847
DOS 992	23AR405454G	X		X		29860 kg	002036/37/38/39	DL29846
FCH 613	23AR413190C	X		X		30160 kg	002032/33/34/35	DR29850
PPG 231	23AR414443E	X		X		28080 kg	003946/47/48/49/86	DR29845
PEE 776	23AR415163E	X		X		27700 kg	003941/42/43/44/45-2056	DL29851
EBW 058	23AR05472G	X		X		28220 kg	003971/72/73/74	DR29852
EFS 754	23AR416781L	X		X		29120 kg	003731/32/34	DL29915
DWY 855	23AR405425E	X		X		29560 kg	003975/76/77/78	DL29914
POD 960	23AR405089K	X		X		27260 kg	003735/36/37/38/39/40	DL29916
TGF 986	23AR408829P	X		X		27740 kg	003907/08/09/10	DR32779/80
FBD 758	23AR414439J	X		X		27640 kg	003891/92	DR32778

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

b223a9789cc5
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 10/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal de depósito fiscal.	10/10/23	10:30	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI ARD 291 / TRACTOR GUY 247			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10/10/23	12:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	10/10/23	-	PESAJE: 16980 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	10/10/23	13:46	
Muestreo y Precintado	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	10/10/23	-	PESAJE: 44420 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI NBC 053 / TRACTOR NED 386			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10/10/23	13:53	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	10/10/23	-	PESAJE: 15400 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	10/10/23	15:20	
Muestreo y Precintado	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	10/10/23	-	PESAJE: 44400 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI SAD 724 / TRACTOR HNT 955			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10/10/23	16:02	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	10/10/23	-	PESAJE: 17400 Kg BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	10/10/23	17:14	
Muestreo y Precintado	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	10/10/23	-	PESAJE: 45040 Kg. BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI NNT 067 / TRACTOR AD 507 NZ			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	10/10/23	16:34	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	10/10/23	-	PESAJE: 16540 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	10/10/23	17:55	
Muestreo y Precintado	10/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	10/10/23	-	PESAJE: 44800 Kg. BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 11/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal.	11/10/23	10:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI DZS 144 / TRACTOR FGX 616			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	11:18	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 17220 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	12:20	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 44900 Kg. BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 6 - CAMIÓN PATENTE SEMI NUG 855 / TRACTOR KYT 306			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	10:35	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 16040 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	12:10	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 45120 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 7 - CAMIÓN PATENTE SEMI NOW 210 / TRACTOR OOG 395			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	12:12	Se utiliza bomba centrífuga

Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 18580 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	13:15	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 45160 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: Se observa óxido en paredes.		

CAMIÓN Nº 8 - CAMIÓN PATENTE SEMI ABD 038 / TRACTOR DYF 157			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	12:48	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 17120 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	14:20	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 45060 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: Se observa óxido en paredes.		

CAMIÓN Nº 9 - CAMIÓN PATENTE SEMI DOL 135 / TRACTOR OER 366			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	13:16	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 16560 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	14:40	

Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 44560 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 10 - CAMIÓN PATENTE SEMI SRW 808 / TRACTOR ENF 930			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	14:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 16760 Kg BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	11/10/23	16:10	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 44360 Kg. BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 11 - CAMIÓN PATENTE SEMI ERO 425 / TRACTOR AF 900 KA			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	15:12	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 17840 Kg BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	11/10/23	16:20	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 44920 Kg. BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: Se observa óxido en paredes.		

CAMIÓN Nº 12 - CAMIÓN PATENTE SEMI NTE 688/ TRACTOR RWG 922			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	16:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 17020 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	18:00	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 45020 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 13 - CAMIÓN PATENTE SEMI MMV 657/ TRACTOR HUB 899			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11/10/23	17:03	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	11/10/23	-	PESAJE: 17040 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	11/10/23	18:10	
Muestreo y Precintado	11/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta soga que pasa por tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	11/10/23	-	PESAJE: 43520 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 17/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	17/10/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 14 - CAMIÓN PATENTE SEMI AF 333 FZ/ TRACTOR KCT 161			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	17/10/23	10:20	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	17/10/23	-	PESAJE: 17620 Kg BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Fin del trasvase.	17/10/23	11:54	
Muestreo y Precintado	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	17/10/23	-	PESAJE: 45260 Kg. BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 15 - CAMIÓN PATENTE SEMI AQF 732/ TRACTOR KJI 622			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	17/10/23	12:11	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	17/10/23	-	PESAJE: 16120 Kg BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	17/10/23	13:49	
Muestreo y Precintado	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	17/10/23	-	PESAJE: 43440 Kg. BALANZA: INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 16 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI EDD 548 / TRACTOR AB 159 ER			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	17/10/23	14:04	Se utiliza bomba centrífuga

Fin de la descarga	17/10/23	14:30	
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 16 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI GR DZ 21 / TRACTOR GZ LC 46			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Pesaje en balanza	17/10/23	-	PESAJE: Kg BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Inicio de carga	17/10/23	14:42	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	17/10/23	15:16	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapa superior y válvula inferior
Pesaje en balanza	17/10/23	-	PESAJE: 44060 Kg. BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 17 - CAMIÓN PATENTE SEMI KXG 013/ TRACTOR AB 336 DL			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	17/10/23	15:29	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	17/10/23	-	PESAJE: 17760 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	17/10/23	17:01	
Muestreo y Precintado	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	17/10/23	-	PESAJE: 45000 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 18 – CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI HAE 987 / TRACTOR LUV 999			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	17/10/23	17:15	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	17/10/23	17:43	

TRASVASE Nº 18 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI GR DZ 23 / TRACTOR RW KC 99			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Pesaje en balanza	17/10/23	-	PESAJE: Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Inicio de carga	17/10/23	17:47	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	17/10/23	18:20	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapa superior y válvula inferior
Pesaje en balanza	17/10/23	-	PESAJE: 44800 Kg. BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 19 - CAMIÓN PATENTE SEMI IJT 932/ TRACTOR NQF 728			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	17/10/23	17:55	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	17/10/23	-	PESAJE: 17160 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	17/10/23	18:54	
Muestreo y Precintado	17/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	17/10/23	-	PESAJE: 44880 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 18/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal de depósito fiscal.	18/10/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 20 - CAMIÓN PATENTE SEMI BNG 640/ TRACTOR AE 737 ZZ			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)

Inicio del trasvase	18/10/23	9:53	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 17480 Kg BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	18/10/23	11:20	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 44640 Kg. BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 21 - CAMIÓN PATENTE SEMI DOS 992/ TRACTOR AF 926 RW			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	18/10/23	9:55	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 15120 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	18/10/23	12:09	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 44980 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 22 - CAMIÓN PATENTE SEMI FCH 613/ TRACTOR GEE 786			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	18/10/23	11:45	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 18060 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	18/10/23	13:02	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 48220 Kg. BALANZA: PTM

			HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 23 - CAMIÓN PATENTE SEMI PPG 231/ TRACTOR GMK 379			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	18/10/23	12:30	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 16420 Kg BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Fin del trasvase.	18/10/23	14:01	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 44500 Kg. BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 24 - CAMIÓN PATENTE SEMI PEE 776/ TRACTOR MLT 749			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	18/10/23	13:20	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 16820 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	18/10/23	14:44	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 44520 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 25 - CAMIÓN PATENTE SEMI EBW 058/ TRACTOR IJY 886			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)

Inicio del trasvase	18/10/23	14:19	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	18/10/23	-	PESAJE: 15880 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	18/10/23	15:38	
Muestreo y Precintado	18/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	18/10/23	-	PESAJE: 44100 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 19/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	19/10/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 26 - CAMIÓN PATENTE SEMI EFS 754/ TRACTOR AF 373 SZ			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	19/10/23	12:24	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	19/10/23	-	PESAJE: 15820 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	19/10/23	14:03	
Muestreo y Precintado	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	19/10/23	-	PESAJE: 44940 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 27 - CAMIÓN PATENTE SEMI DWY 855/ TRACTOR AC 522 TS			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	19/10/23	12:26	Se utiliza bomba centrífuga

Pesaje en balanza (Camión vacío)	19/10/23	-	PESAJE: 12500 Kg BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Fin del trasvase.	19/10/23	13:54	
Muestreo y Precintado	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	19/10/23	-	PESAJE: 42060 Kg. BALANZA: PTM-CASILDA HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 28 - CAMIÓN PATENTE SEMI POD 960/ TRACTOR AB 553 VD			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	19/10/23	14:21	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	19/10/23	-	PESAJE: 16920 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	19/10/23	15:55	
Muestreo y Precintado	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	19/10/23	-	PESAJE: 44160 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

CAMIÓN Nº 29 - CAMIÓN PATENTE SEMI TGF 986/ TRACTOR GCU 174			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	19/10/23	17:39	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	19/10/23	-	PESAJE: 15120 Kg BALANZA: PTM-INGAPSA HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024
Fin del trasvase.	19/10/23	19:19	
Muestreo y Precintado	19/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precintan tapas superiores y válvulas inferiores
Pesaje en balanza (Camión cargado)	19/10/23	-	PESAJE: 42860 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023

Observaciones adicionales	

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 20/10/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanques del depósito fiscal.	20/10/23	9:00	Proceso de lavado terminado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de aceite, agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 30 - CAMIÓN PATENTE SEMI FBD 758/ TRACTOR AF 129 VB			
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**HORA**	**DETALLE / OBSERVACIONES**
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	20/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	20/10/23	11:11	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (Camión vacío)	20/10/23	-	PESAJE: 15700 Kg BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Fin del trasvase.	20/10/23	12:06	
Muestreo y Precintado	20/10/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control). Se precinta tapa superior y válvula inferior
Pesaje en balanza (Camión cargado)	20/10/23	-	PESAJE: 43340 Kg. BALANZA: PTM HAB 307-28964 VTO.CERT: 7/11/2023
Observaciones adicionales			

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

Camión Patente NOW 210: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido y materia grasa	Camión Patente ABD 038: materia grasa en paredes y precipitado.
Camión Patente ERO 425: Cisterna no apta para alimentos- Presencia de óxido y materia grasa	Camión Patente ARD 291: Espuma persistente en muestra extraída de la válvula inferior, posterior al trasvase.
Camión Patente SAD 724: Espuma persistente en muestra extraída de la válvula inferior, posterior al trasvase.	Camión Patente NNT 067: Espuma persistente en muestra extraída de la válvula inferior, posterior al trasvase.
Camión Patente DZS 144: Espuma persistente en muestra extraída de la válvula inferior, posterior al trasvase.	Camión Patente ABD 038: Espuma persistente en muestra extraída de la válvula inferior, posterior al trasvase.

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

b223a9789cc5
Security Code

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (ARD 291)	n/a	n/a	6224	1l	3698	2l
Camión 2 (NBC 053)	n/a	n/a	6225	1l	3695	2l
Camión 3 (SAD 724)	n/a	n/a	6226	1L	3645	2l
Camión 4 (NNT 067)	n/a	n/a	6227	1l	4843	2l
Camión 5 (DZS 144)	n/a	n/a	6228	1l	3694	2l
Camión 6 (NUG 855)	n/a	n/a	6229	1l	3688	2l
Camión 7 (NOW 210)	n/a	n/a	6230	1l	6977	2l
Camión 8 (ABD 038)	n/a	n/a	6231	1l	6915	2l
Camión 9 (DOL 135)	n/a	n/a	6232	1l	6988	2l
Camión 10 (SRW 808)	n/a	n/a	6233	1l	6969	2l
Camión 11 (ERO 425)	n/a	n/a	6234	1l	6965	2l
Camión 12 (NTE 688)	n/a	n/a	6235	1l	6982	2l
Camión 13 (MMV 657)	n/a	n/a	6236	1l	6972	2l
Camión 14 (AF 333 FZ)	n/a	n/a	6237	1l	6983	2l
Camión 15 (AQF 732)	n/a	n/a	6238	1l	6987	2l
Camión 16 (GRDZ21)	n/a	n/a	6239	1l	6993	2l
Camión 17 (KXG 013)	n/a	n/a	6240	1l	6909	2l
Camión 18 (JG 6028)	n/a	n/a	6241	1l	6936	2l
Camión 19 (IJT 932)	n/a	n/a	6242	1l	6904	2l
Camión 20 (BNG 640)	n/a	n/a	6243	1l	6990	2l
Camión 21 (DOS 992)	n/a	n/a	6244	1l	6980	2l
Camión 22 (FCH 613)	n/a	n/a	6245	1l	6991	2l

Camión 23 (PPG 231)	n/a	n/a	6246	1l	6999	2l
Camión 24 (PEE 776)	n/a	n/a	6247	1l	6994	2l
Camión 25 (EBW 058)	n/a	n/a	6248	1l	7000	2l
Camión 26 (EFS 754)	n/a	n/a	6959	1l	6938	2l
Camión 27 (DWY 855)	n/a	n/a	6253	1l	6930	2l
Camión 28 (POD 960)	n/a	n/a	6254	1l	6928	2l
Camión 29 (TGF 986)	n/a	n/a	6256	1l	6935	2l
Camión 30 (FBD 758)	n/a	n/a	6249	1l	6946	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

Camión Patente ARD 291	**Camión Patente ARD 291**
Camión Patente NBC 053	**Camión Patente NBC 053**

Camión Patente SAD 724	**Camión Patente SAD 724**
Camión Patente NNT 067	**Camión Patente NNT 067**
Camión Patente DZS 144	**Camión Patente DZS 144**
Camión Patente NUG 855	**Camión Patente NUG 855**
Camión Patente NOW 210	**Camión Patente NOW 210**

Camión Patente ABD 038	**Camión Patente ABD 038**
Camión Patente DOL 135	**Camión Patente DOL 135**
Camión Patente SRW 808	**Camión Patente SRW 808**
Camión Patente ERO 425	**Camión Patente ERO 425**

Camión Patente NTE 688	**Camión Patente NTE 688**
Camión Patente MMV 657	**Camión Patente MMV 657**
Camión Patente AF 333 FZ	**Camión Patente AF 333 FZ**
Camión Patente AQF 732	**Camión Patente AQF 732**

Camión Patente GR DZ 21	**Camión Patente GR DZ 21**
Camión Patente KXG 013	**Camión Patente KXG 013**
Camión Patente JG 6028	**Camión Patente JG 6028**
Camión Patente IJT 932	**Camión Patente IJT 932**

Camión Patente BNG 640	**Camión Patente BNG 640**
Camión Patente DOS 992	**Camión Patente DOS 992**
Camión Patente FCH 613	**Camión Patente FCH 613**
Camión Patente PPG 231	**Camión Patente PPG 231**

Camión Patente PEE 776	**Camión Patente PEE 776**
Camión Patente EBW 058	**Camión Patente EBW 058**
Camión Patente EFS 754	**Camión Patente EFS 754**
Camión Patente DWY 855	**Camión Patente DWY 855**
Camión Patente POD 960	**Camión Patente POD 960**

INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE

b223a9789cc5
Security Code

Camión Patente TGF 986	**Camión Patente TGF 986**
Camión Patente FBD 758	**Camión Patente FBD 758**

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 23/10/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 06/11/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL