



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	3/11/2023 7/11/2023 9/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 17/11/2023 6/12/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	780
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SYNGENTA AGRO S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-64632845-0		
DOMICILIO LEGAL	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 - Mendoza		
HORA DE INICIO	03/11/2023 10:00 hs 07/11/2023 10:00 hs 09/11/2023 09:00 hs 10/11/2023 10:00 hs 13/11/2023 12:30 hs 17/11/2023 12:00 hs 06/12/2023 10:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	03/11/2023 15:00 hs 07/11/2023 13:00 hs 09/11/2023 13:30 hs 10/11/2023 16:30 hs 13/11/2023 15:30 hs 17/11/2023 16:00 hs 06/12/2023 14:00 hs
EXPORTADOR	SYNGENTA AGRO S. A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	AV. DEL LIBERTADOR 1855- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	ELEMENTA FOODS	DESTINO	SANTIAGO – CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	MUESTREO
<input type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
-------	-----	-------	-----	-------	-----



NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE
--------------------------------------	------------------------------------

Nº DE LOTE	Factura 188
ORDEN DE TRABAJO Nº	Factura 188
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381017-2023-TRACE

CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	550 Tn
------------------------	--------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		000106/13/21/268
EHU 286- MYZ 940	X		X		000094/100
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		004720/21/28/49
CDD 195- HBU 656	X			X	004741/67/73/87/89
GDP 960- AF 439 MP	X		X		004731/33/62/68
JFZ 735- AF 984 QB	X		X		004759/91
LOV 047- AG 103 QB	X		X		004739/42/51/55/58/66
FCH 610- AF 808 QM	X		X		000077/79/81
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		000034/72/73/74
GIU 960- AG 249 ZB	X		X		910033/34/35/36

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
JN 8314- KPXH36	23AR425784Y	X		X		27580	SIN PRECINTO	DL 30443
JG 6028- GBSB57	23AR442610B	X		X		28760	003775/990	DR 39323
JN 8317- RWKX22	23AR446301C	X		X		27240	006523	DR 30460
GRDZ21- GZLC46	23AR446287P	X		X		27620	SIN PRECINTO	DR 40567
JG 6026- RWKX17	23AR448034H	X		X		29160	SIN PRECINTO	DR 40566
JG 6025- RWKX10	23AR448039M	X		X		31440	SIN PRECINTO	DR 40565
JN 8310- RWKX19	23AR448049N	X		X		31360	SIN PRECINTO	DR 40564
JN 8313- RWKC86	23AR450478M	X		X		28140	SIN PRECINTO	DR 41743
JG 6026- RWKX17	23AR458141H	X		X		28600	006524	DR 39734
GRDZ22- RWKX20	23AR482859U	X		X		27300	006721/22	DR 44690


 02913f16999a
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 03/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	03/11/23	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 1 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	03/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	03/11/23	12:30	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	03/11/23	12:58	
Observaciones adicionales	Se observa precipitado en el interior de la cisterna.		

TRASVASE Nº 1 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JN 8314 / TRACTOR KPXH36			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	03/11/23	-	PESAJE: 15100 kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	03/11/23	13:04	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	03/11/23	13:30	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	03/11/23	-	PESAJE: 42680 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 07/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	07/11/23	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 2 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI EHU 286 / TRACTOR MYZ 940			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	07/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	07/11/23	11:52	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	07/11/23	12:09	
Observaciones adicionales	Se observa precipitado en el interior de la cisterna.		

TRASVASE Nº 2 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JN 6028 / TRACTOR GBSB57			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES



Pesaje en balanza	07/11/23	-	PESAJE: 14100 kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	07/11/23	12:24	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	07/11/23	12:47	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	07/11/23	-	PESAJE: 42840 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 09/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque horizontal del depósito fiscal.	09/11/23	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 3 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	09/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	09/11/23	11:31	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	09/11/23	11:55	
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 3 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JN 8317 / TRACTOR RWKX22

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	09/11/23	-	PESAJE: 14840 kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	09/11/23	12:03	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	09/11/23	12:27	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	09/11/23	-	PESAJE: 42080 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 10/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	10/11/23	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 4 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI CDD 195 / TRACTOR HBU 656

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
-------------	-------	------	-------------------------



Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	10/11/23	11:00	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	10/11/23	11:35	
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido y materia grasa.		

TRASVASE Nº 4 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI GRDZ21 / TRACTOR GZLC46

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 14380 kg; BALANZA: INGAPSA
Inicio de carga	10/11/23	11:39	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	10/11/23	12:07	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 42000 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 5 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GDP 960 / TRACTOR AF 439 MP

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	10/11/23	12:31	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	10/11/23	12:53	
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 5 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JG 6026 / TRACTOR RWKX17

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 14820 kg; BALANZA: CASILDA
Inicio de carga	10/11/23	13:04	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	10/11/23	13:27	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 43980 Kg.; BALANZA: CASILDA
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 6 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI JFZ 735 / TRACTOR AF 984 QB

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	10/11/23	13:48	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	10/11/23	14:13	



Observaciones adicionales			
TRASVASE Nº 6 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JG 6025/ TRACTOR RWKX10			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 14480 kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	10/11/23	14:23	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	10/11/23	14:43	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 45920 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 7 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI LOV 047 / TRACTOR AG 103 DO			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	10/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	10/11/23	15:00	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	10/11/23	15:26	
Observaciones adicionales			

TRASVASE Nº 7 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JN 8310/ TRACTOR RWKX19			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: - kg; BALANZA: -
Inicio de carga	10/11/23	15:31	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	10/11/23	15:55	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	10/11/23	-	PESAJE: 46040 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 13/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	13/11/23	13:00	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 8 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI FCH 610 / TRACTOR AF 808 QM			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	13/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	13/11/23	14:20	Se utiliza bomba centrífuga



Fin de la descarga	13/11/23	14:43	
Observaciones adicionales			
TRASVASE Nº 8 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JN 8313 / TRACTOR RWKC86			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	13/11/23	-	PESAJE: 14680 kg; BALANZA: INGAPSA
Inicio de carga	13/11/23	14:52	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	13/11/23	15:13	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	13/11/23	-	PESAJE: 42820 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 17/11/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	17/11/23	13:30	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

TRASVASE Nº 9 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	17/11/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	17/11/23	14:20	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	17/11/23	14:57	
Observaciones adicionales	Se extrae 4 baldes de aceites de soja de la válvula inferior.		

TRASVASE Nº 9 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI JG 6026 / TRACTOR RWKX17

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	17/11/23	-	PESAJE: 13940 kg; BALANZA: INGAPSA
Inicio de carga	17/11/23	15:02	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	17/11/23	15:27	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	17/11/23	-	PESAJE: 43480 Kg.; BALANZA: INGAPSA
Observaciones adicionales			

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 06/12/2023

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal.	06/12/23	10:30	Proceso de lavado realizado. Tanques, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.



TRASVASE Nº 10 - CAMIÓN NACIONAL PATENTE SEMI GIU 960 / TRACTOR AG 249 ZB			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo por válvula inferior y por abertura de tapa superior.	06/12/23	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio de la descarga	06/12/23	11:27	Se utiliza bomba centrífuga
Fin de la descarga	06/12/23	11:47	
Observaciones adicionales	Se observa gran cantidad de precipitado, en el interior de la cisterna.		

TRASVASE Nº 10 - CAMIÓN INTERNACIONAL PATENTE SEMI GR DZ 22 / TRACTOR RW KX 20			
DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Pesaje en balanza	06/12/23	-	PESAJE: 14600 kg; BALANZA: PTM
Inicio de carga	06/12/23	11:58	
Fin de la carga. Muestreo y Precintado.	06/12/23	12:25	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza	06/12/23	-	PESAJE: 41900 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales			

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Camión Patente GIU 960 (1 trasvase): abundante precipitado.	Camión Patente EHU 286: abundante precipitado.



	
<p>Camión Patente CDD 195: cisterna no apta para alimentos.</p>	<p>Camión Patente GIU 960: gran cantidad de aceite de soja en válvula inferior.</p>
	<p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.5;">LIAF CONTROL INSPECCIÓN</p>
<p>Camión Patente GIU 960 (trasvase N°10): abundante precipitado.</p>	

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	<p>Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29</p>				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
Camión 1 (JN 8314)	n/a	n/a	6951	1l	6937	2l



Camión 2 (JG 6028)	n/a	n/a	7072	1l	7051	2l
Camión 3 (JN 8317)	n/a	n/a	6677	1l	6675	2l
Camión 4 (GRDZ21)	n/a	n/a	6673	1l	6992	2l
Camión 5 (JG 6026)	n/a	n/a	6632	1l	6628	2l
Camión 6 (JG 6025)	n/a	n/a	6609	1l	6601	2l
Camión 7 (JN 8310)	n/a	n/a	6631	1l	6610	2l
Camión 8 (JN 8313)	n/a	n/a	7063	1l	7045	2l
Camión 9 (JG 6026)	n/a	n/a	6664	1l	6618	2l
Camión 10 (GRDZ22)	n/a	n/a	6736	1l	6721	2l

*Nota El N° de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.





INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
<p>Camión Patente JN 8314 (Traslase n°1)</p>	<p>Camión Patente JN 8314 (Traslase n°1)</p>
	
<p>Camión Patente JG 6028 (Traslase n°2)</p>	<p>Camión Patente JG 6028 (Traslase n°2)</p>
	
<p>Camión Patente JN 8317 (Traslase n°3)</p>	<p>Camión Patente JN 8317 (Traslase n°3)</p>



	
<p>Camión Patente GRDZ21 (Traslase nº4)</p>	<p>Camión Patente GRDZ21 (Traslase nº4)</p>
	
<p>Camión Patente JG 6026 (Traslase nº5)</p>	<p>Camión Patente JG 6026 (Traslase nº5)</p>
	
<p>Camión Patente JG 6025 (Traslase nº6)</p>	<p>Camión Patente JG 6025 (Traslase nº6)</p>
	
<p>Camión Patente JN 8310 (Traslase nº7)</p>	<p>Camión Patente JN 8310 (Traslase nº7)</p>
	
<p>Camión Patente JN 8313 (Traslase nº8)</p>	<p>Camión Patente JN 8313 (Traslase nº8)</p>



	
<p>Camión Patente JG 6026 (Traslase n°9)</p>	<p>Camión Patente JG 6026 (Traslase n°9)</p>
	
<p>Camión Patente GRDZ22 (Traslase n°10)</p>	<p>Camión Patente GRDZ22 (Traslase n°10)</p>

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

El día 6 de diciembre, Brom. María Alejandra Arias, es acompañada por Jessica Parrilla, inspector en iniciación.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 307-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

Los siguientes camiones: TGF 986- GCU 174 ; AD 318 KT- IXF 785 ; GZS 452- AC 466 UV ; JN 8309- HVBB95 fueron informados en el ID777, por esta razón no se informan en el presente informe (ID780).

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



02913f16999a
Security Code

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 18/12/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 21/12/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

