



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	07/12/2023 11/12/2023	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID	790
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio) Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza (Acompaña Jessica Parrilla – Inspector en Iniciación)		
HORA DE INICIO	07/12/2023 10:00 hs 11/12/2023 10:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	07/12/2023 14:30 hs 11/12/2023 17:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

☐	MUESTREO/ SELLADO
☒	MUESTREO
☒	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
☒	CONTROL DE DESCARGA
☒	CONTROL DE CARGA
☐	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

DETALLE DEL SERVICIO (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA	SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE				

Nº DE LOTE	145
ORDEN DE TRABAJO Nº	CTR 145
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	0381035-2023-TRACE



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



CONSIDERACIONES: Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

Cantidad total (Tn/Kg)	150.00 TN
------------------------	-----------

CAMION DE INGRESO

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
SRW 808-ENF 930	X			X	EFA 000515/17/37/51/55/457
AE 056 YG-GIY 945	X		X		EFA 000461/64/67/74
TGF 986- GCU 174	X		X		EFA 000501/38
CPG 898-MAJ 040	X			X	EFA 000506/12/22/23/488
AB 713 JO- AA 761 GF	X			X	EFA 000508

CAMION DE SALIDA

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
SRW 808-ENF 930	23AR484835Z	X			X	27860	SIN PRECINTO	DR44549
AE 056 YG-GIY 945	23AR484825P	X		X		28820	SIN PRECINTO	DR44520
TGF 986- GCU 174	23AR482660K	X		X		27120	SIN PRECINTO	DR45033 - DR45034
CPG 898-MAJ 040	23AR484848U	X			X	27940	SIN PRECINTO	DR45032
AB 713 JO- AA 761 GF	23AR489540Y	X			X	27780	SIN PRECINTO	DR45031

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 07/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (Nº2)	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI SRW 808 / TRACTOR ENF 930

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:26	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16920 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	12:34	



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



74725e8e655f
Security Code

Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44780 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: pintura epoxi faltante en paredes interiores y presencia de óxido.	

CAMIÓN Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE 056 YG / TRACTOR GIY 945		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	12:46	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15480 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	13:53	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44300 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	-	

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 11/12/2023

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque vertical del depósito fiscal (Nº2)	12:30	Proceso de lavado realizado. Tanque, manguera de uso alimentario y circuito de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI TGF 986 / TRACTOR GCU 174		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	12:51	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 15180 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	13:57	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 42300 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales		

CAMIÓN Nº 4 - CAMIÓN PATENTE SEMI CPG 898 / TRACTOR MAJ 040		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	14:06	Se utiliza bomba centrífuga



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: info@liafcontrol.com - Web Site: www.liafcontrol.com

F9 (ITOI-05), Rev02 Fecha de entrada en vigencia: 20/09/2023



Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17740 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	15:14	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45680 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido y materia grasa en paredes internas.	

CAMIÓN Nº 5 - CAMIÓN PATENTE SEMI AB 713 JO / TRACTOR AA 761 GF		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	15:20	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 16860 Kg; BALANZA: PTM
Fin del trasvase	16:17	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44640 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Cisterna no apta para alimentos: presencia de óxido y materia grasa en paredes internas.	

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
Camión Patente SRW 808: cisterna no apta para alimentos	Camión Patente CPG 898: cisterna no apta para alimentos



Camión Patente AB 713 JO: cisterna no apta para alimentos.

TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE

Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29				

*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
SRW 808-ENF 930	n/a	n/a	6722	1l	6718	2l
AE 056 YG-GIY 945	n/a	n/a	6792	1l	6770	2l
TGF 986- GCU 174	n/a	n/a	6778	1l	6752	2l
CPG 898-MAJ 040	n/a	n/a	6712	1l	6708	2l
AB 713 JO- AA 761 GF	n/a	n/a	6779	1l	6768	2l

*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS

	
Camión Patente SRW 808	Camión Patente SRW 808
	
Camión Patente AE 056 YG	Camión Patente AE 056 YG
	
Camión Patente TGF 986	Camión Patente TGF 986
	
Camión Patente CPG 898	Camión Patente CPG 898
	
Camión Patente AB 713 JO	Camión Patente AB 713 JO



INFORME DE INSPECCIÓN
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



74725e8e655f
Security Code

CLOSING REPORT (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 37-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.
Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 15/12/2023

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 15/12/2023

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

