



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE INSPECCIÓN	05 y 06/02/2024	LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN N° ID	803
RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A		
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-71682156-7		
DOMICILIO LEGAL	Calle del Caminante 80, Of. 204- BUENOS AIRES, ARGENTINA		
DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN	Puerto Terrestre Mendoza (Rodríguez Peña 169 (ingreso por 9 de Julio)   Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina)		
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	Granel		
PRODUCTO	Sunflower Oil / Aceite Crudo de girasol		
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza		
HORA DE INICIO	05/02/2024 10:00 hs	HORA DE FINALIZACIÓN	06/02/2024 14:00 hs
EXPORTADOR	ELEMENTA FOODS ARGENTINA S.A	DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR	Calle del Caminante 80, Of.204- BUENOS AIRES, ARGENTINA
IMPORTADOR	CAMILO FERRÓN S.A.	DESTINO	SANTIAGO - CHILE

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

	MUESTREO/ SELLADO
X	MUESTREO
X	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
X	CONTROL DE DESCARGA
X	CONTROL DE CARGA
	CONTROL DE CALIDAD VISUAL

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

GAFTA	n/a	FOSFA	n/a	OTROS	n/a
NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA		SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE			

N° DE LOTE	P-222
ORDEN DE TRABAJO N°	CTR 163A
CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA)	<b>0381077-2024-TRACE</b>

**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.

n/a



**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT**

Cantidad total (Tn/Kg)	90,00 TN
------------------------	----------

**CAMION DE INGRESO**

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	Inspeccionado		Apto Transp. Alimentos		Precinto
	SI	NO	SI	NO	
AB629IH-AE872PJ	X		X		EFA 000559/81/83/71/95/640
AF350ZS-AF567VA	X		X		EFA 000560/85/87/90/91/93
AD935XI-AE703ES	X		X		EFA 000578/79/86/623

**CAMION DE SALIDA**

Nº Carta de Porte ó Chapa patente)	MIC/DTA	Inspeccionado		Apto Transporte Alimentos		Peso Bruto (Kg)	Precinto LIAF	Precinto Aduana
		SI	NO	SI	NO			
AB629IH-AE872PJ	24AR044204W	X		X		27100	SIN PRECINTO	DQ93644
AF350ZS-AF567VA	24AR037993Z	X		X		26920	SIN PRECINTO	DQ93643
AD935XI-AE703ES	24AR046024B	X		X		26560	SIN PRECINTO	DQ92599

**TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 05/02/2024**

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN Nº 1 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE872PJ / TRACTOR AB629IH		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:10	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17620 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	12:15	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 44680 Kg.; BALANZA: PTM
Observaciones adicionales	Se observa borra, en el interior de la cisterna vacía. Muestras de coloración oscura.	

CAMIÓN Nº 2 - CAMIÓN PATENTE SEMI AF567VA / TRACTOR AF350ZS		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	12:28	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 18200 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	13:40	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 45140 Kg.; BALANZA: INGAPSA



<b>Observaciones adicionales</b>	Muestras de coloración oscura. Formación de espuma, posterior al trasvase.
----------------------------------	--

**TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA) FECHA 06/02/2024**

DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Inspección visual del predio y Tanque del depósito fiscal	11:00	Proceso de lavado realizado. Tanque, mangueras de uso alimentario y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños.

CAMIÓN N° 3 - CAMIÓN PATENTE SEMI AE703ES / TRACTOR AD935XI		
DESCRIPCIÓN	HORA	DETALLE / OBSERVACIONES
Muestreo (válvula inferior/abertura de tapa superior)	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control)
Inicio del trasvase	11:35	Se utiliza bomba centrífuga
Pesaje en balanza (camión vacío)	-	PESAJE: 17340 Kg; BALANZA: INGAPSA
Fin del trasvase	13:15	
Muestreo y Precintado	-	3 muestras (2 para el cliente y 1 para Liaf Control).
Pesaje en balanza (camión cargado)	-	PESAJE: 43380 Kg.; BALANZA: INGAPSA
<b>Observaciones adicionales</b>	Muestras de coloración oscura. Formación de espuma, posterior al trasvase.	



**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

	
<b>Obs camión AE 872 PJ- AB 629 HI:</b> Se observa precipitado.	<b>Obs camión AE 872 PJ- AB 629 HI:</b> Muestras coloración oscuras
	
<b>Obs camión AF 567 VA- AF 350 ZS:</b> Muestras coloración oscuras/ Espuma persistente en muestra posterior superior.	<b>Obs camión AE 703 ES- AD 935 XI:</b> Muestras coloración oscuras/ Espuma persistente en muestra posterior superior.



	
<p><b>Obs camión AF 567 VA- AF 350 ZS:</b> Formación de espuma, posterior al trasvase.</p>	<p><b>Obs camión AE 703 ES- AD 935 XI:</b> Formación de espuma posterior al trasvase.</p>

**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**



Cant. de muestras elementales/unid. de transp.	6 (AT + DT)		Peso mínimo de la muestra elemental		0,5l
Peso mínimo de la muestra compuesta	1,5 AT 1,5 DT	Cantidad de submuestras	3 AT 3 DT	Peso mínimo de la submuestra	0,5l
Metodología de muestreo	<p>Se considera que el contenido es homogéneo. Se realiza toma de muestra por la válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por las aberturas de las tapas superiores (aprox. 0,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior del tanque cisterna). Se utiliza saca muestra de líquido C-29</p>				

\*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

Identificación de la muestra	Laboratorio		LIAF CONTROL SRL		Exportador/Comercializador	
	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra	Nº de Precinto	Peso de la muestra
AB629IH-AE872PJ	n/a	n/a	6898	1l	6868	2l
AF350ZS-AF567VA	n/a	n/a	6889	1l	6818	2l
AD935XI-AE703ES	n/a	n/a	6867	1l	6852	2l

\*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.

**INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS**

	
<p><b>Camión Patente AB629IH-AE872PJ</b></p>	



**Camión Patente AF350ZS-AF567VA**



**Camión Patente AD935XI-AE703ES**

**CLOSING REPORT** (Informe final)

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real. Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen 2 muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: HAB 307-31694 VTO.CERT: 23/02/2024

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-38553 VTO.CERT: 08/08/2024

BALANZA PTM: HAB 37-40520 VTO.CERT: 06/10/2024

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables. Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 07/02/2024



Firma del Inspector  
LIAF CONTROL SRL



INFORME DE INSPECCIÓN

LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



9a21c5104386  
Security Code

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 09/02/2024

Lilián Camou – Coord. Técnica  
Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL

