



## INFORME DE INSPECCIÓN

### LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



1KOULOxy8S  
Security Code

Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                       |                                                                                     |                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FECHA DE INSPECCIÓN                                   | 10, 11, 24 y 25 de febrero del 2025                                                 | LIAF CONTROL IDENTIFICACIÓN Nº ID | 985                                                          |
| RAZON SOCIAL DEL CLIENTE                              | SYNGENTA AGRO S.A                                                                   |                                   |                                                              |
| IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)       | 30-64632845-0                                                                       |                                   |                                                              |
| DOMICILIO LEGAL                                       | AV. DEL LIBERTADOR 1855 Piso 02- BUENOS AIRES, ARGENTINA                            |                                   |                                                              |
| DOMICILIO DE LA PLANTA DE PROCESO SUJETA A INSPECCIÓN | Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169  Luzuriaga, Maipú   Mendoza, Argentina |                                   |                                                              |
| IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN                 | Granel                                                                              |                                   |                                                              |
| PRODUCTO                                              | Crude Sunflower Oil / Aceite crudo de girasol.                                      |                                   |                                                              |
| INSPECTOR                                             | María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza                             |                                   |                                                              |
| HORA DE INICIO                                        | 10/02/25 9:00hs                                                                     | HORA DE FINALIZACIÓN              | 25/02/25 17:00 hs                                            |
| EXPORTADOR                                            | SYNGENTA AGRO S.A                                                                   | DIRECCIÓN FISCAL DE EXPORTADOR    | AV.DEL LIBERTADOR 1855<br>Piso 02-BUENOS AIRES-<br>ARGENTINA |
| IMPORTADOR                                            | ELEMENTA FOODS CHILE                                                                | DESTINO                           | SANTIAGO – CHILE                                             |

**TIPO DE SERVICIO** – Marcar con una (X) lo que corresponda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | MUESTREO/ SELLADO            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MUESTREO                     |
| <input type="checkbox"/>            | INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE DESCARGA          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROL DE CARGA             |
| <input type="checkbox"/>            | CONTROL DE CALIDAD VISUAL    |

**DETALLE DEL SERVICIO** (breve descripción de las tareas realizadas)

Control de trasvase en contenedores fiscales. Muestreo de aceite crudo de girasol: antes y después del trasvase.

**REQUIERE CUMPLIR CON REQUISITOS**

|                                      |     |                                    |     |       |     |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------|-----|
| GAFTA                                | n/a | FOSFA                              | n/a | OTROS | n/a |
| NORMA/S y/o ESPECIFICACIÓN UTILIZADA |     | SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE |     |       |     |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nº DE LOTE                                       | FACTURA 300        |
| ORDEN DE TRABAJO Nº                              | FACTURA 300        |
| CRT (CARTA DE PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA) | 0381321-2025-TRACE |

**CONSIDERACIONES:** Información previa de los lotes a ser cargados, si están identificación, si están aislados, o confirma algún hallazgo que modifique las condiciones de aislamiento.



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: [info@liafcontrol.com](mailto:info@liafcontrol.com) - Web Site: [www.liafcontrol.com](http://www.liafcontrol.com)

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



## INFORME DE INSPECCIÓN

### LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



1KOULOxY8S  
Security Code

#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO DECLARADA EN CRT

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Cantidad total (Tn/Kg) | 350Tn |
|------------------------|-------|

#### CAMION DE INGRESO

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | Inspeccionado |    | Apto Transp. Alimentos |    | Precinto                               |
|------------------------------------|---------------|----|------------------------|----|----------------------------------------|
|                                    | SI            | NO | SI                     | NO |                                        |
| CLR 642 – PJQ 316                  | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0009511/12/13/14/15/98    |
| AF 862 OX – MAJ 040                | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0002305-9521/22/23/24/99  |
| AF 841 BK – KRF 845                | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0002365-9545/86/87        |
| FFC 904 – PDT 207                  | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0009561/62/63/64/65/89/90 |
| AG 258 RX – NTF 591                | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0009531-9731/32/33/34/35  |
| ORE 008 – MVD 568                  | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0009566/67/68/69          |
| AE 281 DE – AB 433 NS              | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0009526/27/28/29/30/70    |
| AG 123 ZX – AC 159 AZ              | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0009516/17/18/19/20/75    |
| MSM 124 – AE 461 OB                | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0008061/62/63/64          |
| AG 158 ZF – AE 966 LM              | X             |    | -                      | -  | MOLINOS AGRO 0008021/77/79/80          |
| EFS 754 – AB 553 VD                | X             |    | -                      | -  | SIN PRECINTOS                          |
| AG 123 ZX – AG 159 AZ              | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0008037/38/39/40/60/66    |
| AE 700 WJ – AG 817 PC              | X             |    | X                      |    | MOLINOS AGRO 0002508-6926/27/28/29/30  |

#### CAMION DE SALIDA

| Nº Carta de Porte ó Chapa patente) | MIC/DTA     | Inspeccionado |    | Apto Transporte Alimentos |    | Peso Bruto (Kg) | Precinto LIAF | Precinto Aduana |
|------------------------------------|-------------|---------------|----|---------------------------|----|-----------------|---------------|-----------------|
|                                    |             | SI            | NO | SI                        | NO |                 |               |                 |
| CLR 642 – PJQ 316                  | 25AR053596Y | X             |    | X                         |    | 27440           | -             | JG09713         |
| AF 862 OX – MAJ 040                | 25AR060031T | X             |    |                           | -  | 26940           | -             | JG09715         |
| AF 841 BK – KRF 845                | 25AR061441C | X             |    | X                         |    | 28580           | -             | JG09712         |
| FFC 904 – PDT 207                  | 25AR059971R | X             |    | -                         | -  | 26360           | -             | JG09714         |



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte Nº 1526 – 7ºA - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: [info@liafcontrol.com](mailto:info@liafcontrol.com) - Web Site: [www.liafcontrol.com](http://www.liafcontrol.com)

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



## INFORME DE INSPECCIÓN

### LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



1KOULOxy8S  
Security Code

|                       |             |   |  |   |   |       |   |         |
|-----------------------|-------------|---|--|---|---|-------|---|---------|
| AG 258 RX – NTF 591   | 25AR061464H | X |  | - | - | 28180 | - | JG09711 |
| ORE 008 – MVD 568     | 25AR060022T | X |  | X |   | 26500 | - | JF98990 |
| AE 281 DE – AB 433 NS | 25AR059991T | X |  | - | - | 26360 | - | JF98991 |
| AG 123 ZX – AC 159 AZ | 25AR060007W | X |  | X |   | 26880 | - | JG01869 |
| MSM 124 – AE 461 OB   | 25AR075906N | X |  | - | - | 28500 | - | JG02006 |
| AG 158 ZF – AE 966 LM | 25AR075884S | X |  | - | - | 27900 | - | JG02007 |
| EFS 754 – AB 553 VD   | 25AR054841X | X |  | - | - | 27520 | - | JG09007 |
| AG 123 ZX – AG 159 AZ | 25AR075920J | X |  | X |   | 27380 | - | JF97864 |
| AE 700 WJ – AG 817 PC | 25AR085702X | X |  | X |   | 27340 | - | JF97863 |



LIAF CONTROL SRL. – Viamonte N° 1526 – 7°A - (C1055ABP) Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Telefax: 011-4372-2541 - E-mail: [info@liafcontrol.com](mailto:info@liafcontrol.com) - Web Site: [www.liafcontrol.com](http://www.liafcontrol.com)

F9 (ITOI-05), Rev03 Fecha de entrada en vigencia: 09/09/2024



INFORME DE INSPECCIÓN  
LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE



1KOULoXy8S  
Security Code

TRUCKS INSPECTION - TIME LOG (DETALLE DE CARGA/DESCARGA)

| DESCRIPCIÓN                                                | FECHA      | HORA  | DETALLE / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección visual del predio y Tanques de depósito fiscal. | 10/02/2025 | 9:00  | Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar.                                       |
|                                                            | 11/02/2025 | 17:00 | Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar. Carga anterior: aceite crudo de soja. |
|                                                            | 24/02/2025 | 14:00 | Los tanques del depósito fiscal NO se encuentran en condiciones de trasvase. Carga anterior de Tanque N°1: ácido graso.                                                                  |
|                                                            | 25/02/2025 | 14:55 | Lavado de tanque N°1 realizado. Tanque, manguera y circuitos de trasvase sin presencia de agua, ni olores extraños. En condiciones para trasvasar. Carga anterior: ácido graso.          |

}\*Nota: Repetir filas las veces que sea necesario.

| ORD | PATENTE TRACTOR/SEMI | FECHA      | PESO CAMIÓN VACÍO (KG) | PESO CAMIÓN CARGADO (KG) | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN | DETALLE / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CLR 642 – PJQ 316    | 10/02/2025 | 17560                  | 45000                    | 12:10          | 13:55                | Trasvasó a tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: presencia de agua y materia grasa. Muestra inferior, posterior al trasvase: escaso precipitado. |
| 2   | AF 862 OX – MAJ 040  | 10/02/2025 | -                      | -                        | -              | -                    | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones. Aclaración: error en fecha de etiquetas de muestras.                                                                         |
| 3   | AF 841 BK – KRF 845  | 10/02/2025 | 16040                  | 44620                    | 14:10          | 15:28                | Trasvasó a tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestras antes y posteriores al trasvase: sin observaciones.                                                                          |
| 4   | FFC 904 – PDT 207    | 10/02/2025 | -                      | -                        | -              | -                    | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.                                                                                                                              |





**INFORME DE INSPECCIÓN**  
**LIQUIDOS POR TRANSPORTE TERRESTRE**



1KOULoXy8S  
Security Code

|    |                       |            |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | AG 258 RX – NTF 591   | 10/02/2025 | -     | -     | -     | -     | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.                                                                                                               |
| 6  | ORE 008 – MVD 568     | 10/02/2025 | 17020 | 43520 | 15:40 | 16:55 | Trasvasó a tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: escaso precipitado. Muestra inferior, posterior al trasvase: escaso precipitado. |
| 7  | AE 281 DE –AB 433 NS  | 11/02/2025 | -     | -     | -     | -     | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.                                                                                                               |
| 8  | AG 123 ZX – AC 159 AZ | 11/02/2025 | 17240 | 44120 | 17:44 | 19:15 | Trasvasó a Tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestras antes y posteriores al trasvase: sin observaciones.                                                           |
| 9  | MSM 124 – AE 461 OB   | 24/02/2025 | -     | -     | -     | -     | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.                                                                                                               |
| 10 | AG 158 ZF –AE 966 LM  | 24/02/2025 | -     | -     | -     | -     | No trasvasó. No se observa precipitado al momento del muestreo. Sin observaciones.                                                                                                               |
| 11 | EFS 754 – AB 553 VD   | 24/02/2025 | -     | -     | -     | -     | No trasvasó. Camión sin precintos de planta. Válvula inferior: se extrae aprox. 20 litros de aceite con abundante agua. Muestra inferior: presencia de agua.                                     |
| 12 | AG 123 ZX –AG 159 AZ  | 25/02/2025 | 17220 | 44600 | 15:30 | 16:54 | Trasvasó a Tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: escaso precipitado. Muestras posteriores al trasvase: sin observaciones.         |
| 13 | AE 700 WJ –AG 817 PC  | 25/02/2025 | 16700 | 44040 | 17:10 | 18:20 | Trasvasó a Tanque N°1. No se observa precipitado al momento del muestreo. Muestra inferior, antes del trasvase: escaso precipitado. Muestras posteriores al trasvase: sin observaciones.         |



**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

Las fotos registradas durante todo el servicio se encuentran subidas en la Plataforma TIS <http://tis.liafcontrol.com/SolicitudesServicio.aspx>.

Las observaciones que requieran un registro fotográfico adicional con la descripción del evento se presentan a continuación:

|                                                                                                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              |
| <b>Obs. CLR 642 – PIQ 316 (10/02):</b> presencia de agua y materia grasa en muestra inferior-pretrasvase. | <b>Obs. CLR 642 – PIQ 316 (10/02):</b> escaso precipitado en muestra inferior-postrasvase.      |
|                         |             |
| <b>Obs. ORE 008 – MVD 568 (10/02):</b> escaso precipitado en muestra inferior - pretrasvase.              | <b>Obs. ORE 008 – MVD 568 (10/02):</b> escaso precipitado en muestra inferior – pos trasvase.   |
|                        |            |
| <b>Obs. EFS 754 – AB 553 VD (24/02):</b> presencia de agua en muestra inferior.                           | <b>Obs. AG 123 ZX – AG 159 AZ (25/02):</b> escaso precipitado en muestra inferior- pretrasvase. |
|                        |                                                                                                 |
| <b>Obs. AE 700 WJ – AG 817 PC (25/02):</b> escaso precipitado en muestra inferior- pretrasvase.           |                                                                                                 |


**TOMA DE MUESTRA POR UNIDAD DE TRANSPORTE**

| Cant. de muestras elementales/unid. de transp. | 10 (AT + DT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Peso mínimo de la muestra elemental |                                     | 0,5l             |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Peso mínimo de la muestra compuesta            | 2,5 AT<br>2,5 DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad de submuestras | 3 AT<br>3 DT                        | Peso mínimo de la muestra compuesta | 2,5 AT<br>2,5 DT |  |
| Metodología de muestreo                        | De acuerdo a ISO 5555:2001/AMD 1:2014, considerando que el contenido es homogéneo. Composición de muestra compuesta: Se realiza toma de muestra por válvula inferior (aprox. 0,50 l) y por tapas superiores (aprox. 1,50 l de la parte media del tanque cisterna y aprox. 0,50 l de la parte superior). Se utiliza saca muestra de líquido <b>C-29</b> . |                         |                                     |                                     |                  |  |

\*Nota: AT (antes del trasvase); DT (después del trasvase)

| Identificación de la muestra | Laboratorio    |                    | LIAF CONTROL SRL |                    | Exportador/Comercializador |                    |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                              | Nº de Precinto | Peso de la muestra | Nº de Precinto   | Peso de la muestra | Nº de Precinto             | Peso de la muestra |
| CLR 642 – PJQ 316            | n/a            | n/a                | 8828             | 1l                 | 8819                       | 2l                 |
| AF 862 OX – MAJ 040          | n/a            | n/a                | 8830             | 1l                 | 8820                       | 1l                 |
| AF 841 BK – KRF 845          | n/a            | n/a                | 8835             | 1l                 | 8821                       | 2l                 |
| FFC 904 – PDT 207            | n/a            | n/a                | 8831             | 1l                 | 8823                       | 1l                 |
| AG 258 RX – NTF 591          | n/a            | n/a                | 8829             | 1l                 | 8822                       | 1l                 |
| ORE 008 – MVD 568            | n/a            | n/a                | 8846             | 1l                 | 8824                       | 2l                 |
| AE 281 DE – AB 433 NS        | n/a            | n/a                | 8833             | 1l                 | 8832                       | 1l                 |
| AG 123 ZX – AC 159 AZ        | n/a            | n/a                | 8836             | 1l                 | 8826                       | 2l                 |
| MSM 124 – AE 461 OB          | n/a            | n/a                | 8847             | 1l                 | 8844                       | 1l                 |
| AG 158 ZF – AE 966 LM        | n/a            | n/a                | 8850             | 1l                 | 8848                       | 1l                 |
| EFS 754 – AB 553 VD          | n/a            | n/a                | 8852             | 1l                 | 8851                       | 1l                 |
| AG 123 ZX – AG 159 AZ        | n/a            | n/a                | 8855             | 1l                 | 8853                       | 2l                 |
| AE 700 WJ – AG 817 PC        | n/a            | n/a                | 8856             | 1l                 | 8854                       | 2l                 |

\*Nota El Nº de precinto corresponde a la bolsa de nylon que contiene los envases de cada muestra.



INSERTE FOTOS DE LAS MUESTRAS


|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| Camion Patente CLR 642 – PJQ 316 (10/02)                                            |                                                                                       |
|   |   |
| Camion Patente AF 862 OX – MAJ 040(10/02)                                           |                                                                                       |
|  |  |
| Camion Patente AF 841 BK – KRF 845 (10/02)                                          |                                                                                       |
|  |  |



|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Camion Patente FFC 904 – PDT 207 (10/02)                                            |                                                                                       |
|    |    |
| Camion Patente AG 258 RX – NTF 591 (10/02)                                          |                                                                                       |
|   |   |
| Camion Patente ORE 008 – MVD 568 (10/02)                                            |                                                                                       |
|  |  |
| Camion Patente AE 281 DE – AB 433 NS (11/02)                                        |                                                                                       |
|  |  |
| Camion Patente AG 123 ZX – AC 159 AZ (11/02)                                        |                                                                                       |



|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| Camion Patente MSM 124 – AE 461 OB (24/02)                                          |                                                                                       |
|    |    |
| Camion Patente AG 158 ZF – AE 966 LM (24/02)                                        |                                                                                       |
|  |  |
| Camion Patente EFS 754 – AB 553 VD (24/02)                                          |                                                                                       |
|  |  |
| Camion Patente AG 123 ZX – AG 159 AZ (25/02)                                        |                                                                                       |



**CLOSING REPORT (Informe final)**

Los detalles de carga y observaciones son comunicados en tiempo real.

Las muestras, a solicitud del cliente, son entregadas a los transportistas para ser trasladadas y analizadas en destino. Las mismas, son colocadas en bolsas genéricas, cerradas con precintos (negros) de LIAF según numeración indicada anteriormente. Se extraen muestras adicionales de cada camión para ser enviadas a la sede de LIAF CONTROL.

Información de Balanzas:

BALANZA PTM-CASILDA: VTO.CERT:

BALANZA PTM-INGAPSA: HAB 307-49653 VTO.CERT: 17/07/2025

BALANZA PTM: HAB 307-51881 VTO.CERT: 23/09/2025

El titular deberá cumplir con los TÉRMINOS Y CONDICIONES de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección valido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA: Mendoza, Argentina. 28/02/2025



Firma del Inspector  
LIAF CONTROL SRL



Lilián Camou – Coord. Técnica  
Firma del Personal Autorizado  
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 05/03/2025