



Se deja constancia, por medio de la presente, que LIAF CONTROL SRL, ha realizado el control de limpieza de tanque de acuerdo al siguiente detalle:

RAZON SOCIAL DEL CLIENTE SOLICITANTE DEL SERVICIO	CANTABRIA S.A.
IDENTIFICACIÓN FISCAL (CUIT O CLAVE TRIBUTARIA)	30-60758037-1

TIPO DE SERVICIO – Marcar con una (X) lo que corresponda

<input type="checkbox"/>	MUESTREO/ SELLADO
<input type="checkbox"/>	MUESTREO
<input type="checkbox"/>	INSPECCIÓN/ CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE DESCARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CARGA
<input type="checkbox"/>	CONTROL DE CALIDAD VISUAL
<input checked="" type="checkbox"/>	LIMPIEZA DE TANQUE DE TRANSVASE

DOMICILIO DEL DEPÓSITO FISCAL	Puerto Terrestre Mendoza -Rodríguez Peña 169 Luzuriaga, Maipú Mendoza, Argentina
IDENTIFICACIÓN DEL ITEM DE INSPECCIÓN	TANQUE E ZT- PUERTO TERRESTRE MENDOZA
FECHA DE LIMPIEZA DE TANQUE	25 y 26 de noviembre del 2025
INSPECTOR	María Alejandra Arias – Bromatóloga – Mat 567 – Mendoza

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE LIMPIEZA (breve descripción de las tareas realizadas)

Estándar: PTM-PE- 03 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Descripción del tanque: Marca: DELLA TOFFOLA -Modelo: DTINOX - N° de fabricación: 2 -DT: 624- Año de fabricación: 2016.

Condiciones estructurales del tanque: integridad estructural. No se observa corrosión, abolladura, grieta, ni desgaste.

Procedimiento de limpieza:

- **Productos:** detergente alcalino al 3% (3 kg en 100 litros de agua) / ácido peracético al 0,5%
- **Resumen del procedimiento 25/11/2025:** colocación del detergente alcalino por todo el interior del tanque y se dejó actuar 10 min. Posteriormente se realizaron enjuagues con agua limpia caliente (hidrolavadora a temperatura en 150°C).
- **Resumen del procedimiento 26/11/2025:** colocación del detergente alcalino por todo el interior del tanque y se dejó actuar 10 min. Luego se realizaron enjuagues con agua limpia (hidrolavadora). Se colocó el ácido peracético por paredes interiores del tanque y se enjuagó con agua limpia (hidrolavadora).
- **Control antes de comenzar el trasvase:** Se observa tanque lavado, escurrido, sin presencia de agua, ni aceites de cargas anteriores.

OBSERVACIONES

El día 25/11/2025 se observa en el interior del tanque manchas con cierta porosidad por lo que se pide su lavado. El día 26/11/2025 se aprecia nuevamente esas manchas por lo que se pide nuevamente su lavado.



INFORME DE INSPECCIÓN



CONCLUSIONES FINALES

Cumple con las **CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS**. Cumple con el procedimiento estándar **PTM-PE- 03 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES**.

El titular deberá cumplir con los **TÉRMINOS Y CONDICIONES** de LIAF CONTROL SRL, como así también con las Normas Aplicables.

Informe de inspección válido para las condiciones del ítem de inspección en la fecha y horario de la inspección realizada.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: Mendoza, Argentina. 26/11/2025

Firma del Inspector
LIAF CONTROL SRL

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME: CABA, Argentina. 26/11/2025

Lilián Camou – Coord. Técnica
Firma del Personal Autorizado
LIAF CONTROL SRL

